

# 双流 郫县 新都大型抽油烟机清洗 酒店油烟管道专业清洗

产品名称	双流 郫县 新都大型抽油烟机清洗 酒店油烟管道专业清洗
公司名称	锦江区建华家政服务部
价格	90.00/米
规格参数	油烟机:1 净化器:1 油烟管道:380*400
公司地址	锦江区三圣街道红砂联合2组211号（经营场所）
联系电话	18121964168

## 产品详情

成都大型抽油烟机清洗公司成都建华清洁服务公司双流酒店抽油烟机清洗公司郫县饭店抽油烟机专业清洗公司新都学校食堂油烟管道专业清洗公司双流饭店抽油烟机专业清洗公司郫县酒店抽油烟机专业清洗公司新都酒店油烟净化器专业清洗公司双流商场中央空调管道专业清洗公司郫县单位油烟净化器清洗公司 成都建华清洁公司提醒您由饭店厨房设备的油污所引发的火灾事故已经不胜枚举，希望广大业主不可掉以轻心。由于许多餐饮的厨房排烟系统（管道，风机，烟罩，净化器）长时间未清洗或找不到人清洗而引起的火灾，造成巨大的损失。因此国家消防部门和防火委员会专门出台了《关于发生厨房油烟管道火灾频繁发生的通报》其中第5条明确要求厨房排烟系统的清洗每季度不得少于一次，可见清洗油烟管道清洗的重要性。成都建华清洁长期承接酒店、饭店、宾馆、工厂、学校食堂、工厂、医院、写字楼、火锅店、旅游景点等抽油烟机、油烟管道、油烟净化器、排烟道、排烟扇、储油槽等专业清洗、维修、安装。成都建华清洁清洗施工主要工艺流程：强力除油剂+渗透剂低压喷涂——高压清水冲洗——分散剂+除油剂低压喷涂——剥离剂高压剥离——除油剂+发泡剂低压喷涂——清水高压冲洗——机罩等表面干燥 清洗内容：清洗内容包括烟罩表面、烟罩内面、进风口风机、排风口风机、树立大烟窗。清洗重点部位是烟罩内侧、排风扇、油烟机上方是烟道内面。我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。采用的主要方法主要是人员进入烟道内部进行清洁。我公司拥有高压清洗机器、高温高压蒸汽机、自吸泵以及各种手工和电动工具，其特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或烟道本身复杂、狭窄、人工触及不到无法进行清洁但又存在着重大隐患的地方，我公司可利用专用设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。烟罩、烟道清洗 清洁包括烟罩表面、烟罩内面、横烟道内部。清洗重点部位是烟罩内侧、排风扇、油烟机上方是烟道内面。我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。采用的主要方法主要是人员进入烟道内部进行清洁。我公司拥有高压清洗机器、高温高压蒸汽机、自吸泵以及各种手工和电动工具，其特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或烟道本身复杂、狭窄、人工触及不到无法进行清洁但又存在着重大隐患的地方，我公司可利用专用设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。油烟机是一种净化厨房环境的厨房电器，安装在厨房炉灶上方，能将炉灶燃烧的废气和烹饪过程中产生的油烟迅速抽走，减少室内空气污染。油烟净化器清洗 拆出里头化油网，铲除油垢，以专业去油污药水加热式浸泡化油清洗。作用：恢复通风效果，恢复油烟净化作用。成都建华

企业宗旨：以服务求生存，以信誉求发展。 经营方针：以优质服务创信誉，以规模经营创效益。

质量方针：以勤奋保质量，保满意；以科技攻难关，求发展。

质量目标：质量满意率达到100%；客户满意率达到100%以上。 成都建华清洗公司服务区域：青羊区、锦江区金牛区武侯区成华区龙泉驿区青白江区高新区、温江区、新都区、金堂县双流县郫县大邑县蒲江县新津县崇州市（二级地区）成都建华清洁服务公司成都大型抽油烟机清洗公司双流大型油烟管道清洗公司郫县抽油烟机专业清洗公司新都大型油烟净化器清洗公司成都大型专业清洗维修安装公司