

# PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀

产品名称	PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀保管、保养、安装和使用

- 1、阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。
- 2、长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。
- 3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
- 4、安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。
- 5、阀门在使用一段时间以后要在定期给润滑部位加注润滑油。

PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介

## PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀零件材料：

阀体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

## PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀连接尺寸：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	Z-M	Do
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180
	65	48	120	145	298	4-M16	180
	80	51	135	160	315	4-M16	220
	100	51	155	180	365	8-M16	220
	125	57	185	210	400	8-M16	230
	150	57	210	240	475	8-M20	280
	200	70	265	295	540	8-M20	360
	250	70	320	350	630	12-M20	360
	300	76	368	400	780	12-M20	400
	350	76	428	460	885	16-M20	400
	400	89	482	515	990	16-M22	400
	450	89	532	565	1100	20-M22	530
	500	114	585	620	1200	20-M22	530
	600	114	685	725	1450	20-M27	600
	700	127	800	840	1700	24-M27	600
	800	127	898	950	2000	24-M30	680
	900	154	998	1050	2300	28-M30	680

## PZ73W-10NR手动高温排渣闸阀可能发生的故障、原因及消除方法见表1

表1 可能发生的故障、原因及消除方法

可能发生的故障	发生故障的原因	消除方法
填料渗漏	1.填料压盖未压紧	1.均匀地拧紧螺母，将填料压紧
密封面间渗漏	2.填料因使用过久或保存不妥而失效 1.密封面有污杂物附着	2.更换填料 1.将污杂物清除干净
阀体与阀盖连接处渗漏	2.密封面损坏 1.连接螺栓紧固不均匀	2.重新加工修整或更换 1.均匀拧紧
手轮转动不灵活或	2.法兰密封面损坏 1.填料压得太紧	2.重新修整 1.适当旋松填料压板上的螺母
闸板不能启闭	2.阀杆螺母有损坏 3.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂	2.拆开修整螺纹和清除污杂物 3.更换阀杆螺母

4.阀杆弯曲

4.矫正阀杆