

机械厂西门子伺服电机坏维修

产品名称	机械厂西门子伺服电机坏维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	凌科:诚信为本,快速修复 凌科:技术精湛,收费合理 凌科:一直被同行模仿,但从未被超越
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

机械厂西门子伺服电机坏维修,机械厂西门数控机床伺服电机维修,西门子数控系统.数控机床,加工中心
西门子伺服电机维修,我公司从事伺服电机(马达)的维修工作很多年。

专业维修各类型高精密伺服电机:伺服电机维修,交流伺服电机维修,直流伺服电机维修,编码器维修,编码器码片磨损报废技术改造,步进伺服电机维修,主轴伺服电机维修,电主轴维修,直线电机维修,多极旋转电机维修,测速电机维修,高速电机维修

机械厂西门子伺服电机坏维修,注:常常会有新客户把编码器和伺服电机搞混,这里说一下带有编码器的电机才是伺服电机。一台完整的伺服电机分为两部分,一是编码器电气部分,二是电机机械部分。它们是一个整体组合,维修时缺一不可(使用分立式编码器除外)。

伺服电机维修是一门复杂的技术服务行业。最近几年,伺服电机使用越来越广泛,中国大陆市场的使用量随之激增,主轴电机维修这种技术服务需求也越来越迫切。由于国内使用的伺服电机大都是进口产品,技术含量很高,国外的伺服电机生产商为了垄断维修服务市场,采取了非标准的编码器或是非标准的安装方式,使主轴电机维修变得比较困难,形成了伺服电机维修是一门杰出的技术本领。

伺服电机维修分为机械部分维修和电气部分维修。

机械厂西门子伺服电机坏维修,公司快速修复故障包括:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对,编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂,轴断裂、齿轮槽磨损等

机械厂西门子伺服电机坏维修，我公司目前只接受德国西门子伺服电机1FT、1FK、1PH、1FK7同步伺服电机，1FT6同步伺服电机，1PH4水冷异步伺服电机 1PH7高效异步伺服电机，西门子伺服电机1FK7043，1FK7042，1FK7040，1FK7034，1FK7033，1FK7032，1FK7022，1FK6083，1FK6063，1FK6060，1FK6042，1FK6040，1FK6032伺服马达维修和编码器维修业务，暂不开展其它相关业务！因为专注，所以专业！

感谢多年来新老客户的支持，我公司将在上海继续致力于为广大新老客户提供更稳定、更快捷、更优质的服务而努力，欢迎您的来电！

温馨提示：客户在确认是伺服电机的问题后，请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免造成不必要的经济损失！早一天联系，少一天损失！

机械厂西门子伺服电机坏维修型号：

1FK7080-5AF71-1DG5 3000RPM

1FK7080-5AF71-1DH5 3000RPM

1FK7080-5AF71-1SG0 8Nm

1FK7080-5AF71-1SH0 8Nm

1FK7083-5AF71-1AA0 16Nm, 3000rpm

1FK7083-5AF71-1AG0 16Nm, 3000rpm

1FK7083-5AF71-1AH0 16Nm, 3000rpm

1FK7083-5AF71-1DG5 3000RPM, Inc Encoder, IP65

1FK7083-5AF71-1DH5 3000RPM, Inc Encoder, IP65

1FK7083-5AF71-1SG0 16Nm