

# 西门子1FT6系列伺服电机维修

产品名称	西门子1FT6系列伺服电机维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	凌科:诚信为本，快速修复 凌科:技术精湛，收费合理 凌科:有实力承诺 有能力担当
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

西门子1FT6系列伺服电机维修，西门子伺服电机维修公司,西门子数控系统、数控机床、数控加工中心指定维修点，凌科自动化科技有限公司维修特点：周期短、修复率高、价格合理。目前已和多家企业签定了长期合作协议，是多家企业的指定维修点。我们本着“诚信天下”的企业宗旨，真诚地希望与各行各业的企事业单位及业界同仁建立广泛的合作，不论企业大小，我们都愿意为您提供快捷、优质、高效的维修服务。凌科自动化科技有限公司拥有技术精湛、经验丰富维修工程师，在电子领域有着深厚经验积累，拥有高科技先进的测试维修设备，能够维修国内外各种先进的工业设备电路板，变频器，触摸屏，PLC，伺服驱动器，步进驱动器，伺服电机，步进电机等。不分行业和设备种类，无原理图维修。如：半导体，机械，注塑，印刷，电梯，服装，食品，化工等行业，希望能得到贵公司的认可从而达到长期合作！

西门子伺服电机发热修理，西门子主轴电机发热，发烫修理，西门子数控系统，加工中心，数控车床，数控磨床，卧式机床西门子伺服电机发热/发烫维修，西门子840D/810D/T/M电机发热维修，西门子802D/C/S/SL伺服电机发热/发烫维修，西门子电机专业测试平台，各种故障快速修复，欢迎来电咨询。

### 西门子系统运行时电机转速过慢维修

西门子伺服电机运行时大家都遇到过电机转速过慢、发热或不能正常启动等问题，所以接下来是我们西门子伺服电机维修中心给大家的一些简要故障排除法，希望对大家有所帮助。

#### 1. 电动机不能启动或启动不正常

故障原因:(1)电动机负载过重

(2)电动机轴承磨损,导致转子卡住

(3)换向器间发生短路

(4)电源电压过低

(5)电刷和换向器接触不良

排除方法: (1)应当减轻负载

(2)清洗或更换转轴

(3)查找短路点,清除短路或更换向器

(4)检查电源,改善电源电压条件

(5)调整电刷的弹簧压力,研磨电刷,修理换向器表面