

西门子6AV6545-0CC10-0AX0

产品名称	西门子6AV6545-0CC10-0AX0
公司名称	广州展控机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区东区开创大道728号保利中创孵化器502
联系电话	0200-28980458 13660639534

产品详情

打造全中国最专业的触摸屏维修中心，可上门解决故障，本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件(公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，欢迎来电查询专业维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对普洛菲斯触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

夏普触摸屏：ZM-61E、ZM-30E、ZM-70T、ZM-80E，ZM-373TL，ZM-95T，ZM-573TL

ZM-373GS,ZM-371TL,ZM-43D,ZM-43L,ZM-80NU,ZM-371TA,ZM-371TL，ZM-372S,ZM-640，ZM-660，ZM-670，ZM-680

LG/LS触摸屏 XP30-BTE/DC，PMU-200BN（V1.8），PMU330BTE（V2.3），PMU-730TTS（V2.3）

小松触摸屏（KOMATSU）KDP3640ECA-1GF、KDP5648CA-33J、KDP3640ECA-12G,KDP5648CA-30G

贝加莱触摸屏4D1165.00-490

PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSC-602BS、GSC-1000ARM-K、GSC-602BSN、GSC-602HS、GSC-602HS-W、GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H，GS-610SC-W，GS-610SB-W，GSC-605-WS，GPL-05TM-W，GH-505-50K，PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSL-05TL0-K、GM-600TCNS

GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GSC-602AD、GSE-09TLO-K、GSC-602HS、GM-600TCNS、PCS-01W、GSL-01S

邦普触摸屏DM23A-GY-F04C , DM23A , DM23C , DM23E

宏绩触摸屏 : F7-060MN , F7-070MN , ,F7-080MN,F7-100TH

斯美特触摸屏 : GD17-BST1A-C0,GD17-BST1A-C1,GD17-BST1A-B0 , GD17N-BST2E-C0

RKC触摸屏 : OPC-HC1*M-6N/J、 OPM-HL4*4/J、 OPC-SC1*N-64-NN/E、 OPM-CL4*4OPM-CL4*1、 OPM-CL1*N/E、 OPM-CL2*4/J

其他触摸屏 : P11-314DR , PLK-E-PAL , SPD-813L-Y , DM23A , DM23C , DM23E , ZM-371TA,ZM-371TL, ZM-372TA,ZM-373TA,ZM-373TL,DM23A-GY-F04C , EA7E-TW7CL-CAIP , F150-M05L , US4320-2、 P31-3 C2-A1-2A3、 TC-00591-204、 OPC-HC1*M-6N/J、 OPU-300 , IT2400-TC41-GP , GP450 , FC28EX,P11-014D R,PY0A100E0XXYPH3 , E700 , E1071

LC070SL , LC070SR , MD-VP1 , Reiken,YD-T104-1,TP-RC7M-1,CDP-01,PSI6500 , MD-VP1

MT506LV3CN、 V4SB110J-G、 hm-50g、 GD-65E11(GD-64)、 GSE-09TLO-K、 GD17-BST1A-C0

TP760-T , PWS5610T-S , MT200D , YD-T104-1 , UI7622-4-TY , REOTRON567LH-DP24 , REOMEW700 , TEMI880 , TEMI850 , SPD-813L-P , CP-450T-ETH , ETT-VGA-0045 , G306C,G308C,G310C,ECT-16-0045,2 8EX,UNIOP,Etop11-0050,ETOP05-0045 , TPC7062KS,TPC7062KD,TPC7062KX,CH530 , X13650827-07,MD-V P1 , STG865-ET , PS3650A-TY4-S,ST104-A-C-Y-M-002 , PS10-2T2-DD3-AD3 , YD-T200S-T1DM,PS10-2T2-DD1-AD3 , A1090A,TOP6TA,CDP-01,UFP6610TA-VMS,TEMI550N-10,FJ-3000,PCD7.D45SMCF,PCD7.D457S TCF,PCD7.D457VTCTF,E1070,E1071 , G306,G310C,PCD7.D457SMCF

REO MEW700 , ML-GP1 , Reiken,REOTRON543LH,REOTRON567LH-DP24,T1869N22T0F31模块 , T080038 33 , T08003838 , KT4030-11 , TP-RC7M-1 , CDP-01 , CDP-01-M , PSI6500 , UNIOP , ETOP11-0500 , QPJ1 D100L2P,QPJ2D100L2P , vcp11.2dwn-003-nn-nn-pw , 力士乐 , GRECON 5816837.EPC730 , EPC730X,EPC730X-T1

基恩士KEYENCE触摸屏

VT2-7SB、 MT-260、 MK-P1、 VT-7SR、 DV-90PE、 VT-5MW、 VT-5SB、 GV-551、 VT-7SB、 MT-250、 MT -450、 VT-7SB、 MD-VP1 , CA-MP80、 CV-751P、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 VT3-Q5S、 VT-5SB , VT-10TB , VT3-S12 , VT3-Q5S、 GV-550、 MK-P2、 RJ-800、 VT3-VT、 VT-10TW、 VT-10TB , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 MT-450 , VT3-Q5S,VT2-5MW,VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2 -V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 V T2-5SB、 VT2-5MW、 VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2-V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT 2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT-7SB、 VT-8SB、 VT-5MB、 VT-5SB、 VT-5MW、 VT-10FB、 VT-1 0TB、 VT-10SB、 VT-12FB、 VT-V10、 VT-V7、 VT-V7R、 VT-7SR、 VT-10TB,VT-10SB,VT-10SB,VT-7SB,V T-7SW,VT-5SB、 VT3-8TV、 VT3-S12 , CV-M30 , VT3-W4T基恩士

和泉 (IDEC) 触摸屏维修

HG1B-SB22JF、 HG1B-SB22WF、 HG2A-SS22BF、 HG2A-SS22CF、 HG2F-SB22VF、 HG2F-SB52VF、 HG2F-S S22VF、 HG2F-SS52VF、 HG3F-FT22TF-B、 HG3F-FT22TF-W、 HG3F-FT22VF-B、 HG3F-FT22VF-WHG4F- JT22TF-B、 HG4F-JT22TF-W、 HG4F-JT22VF-B、 HG4F-JT22VF-W

台达触摸屏：

DOP-A80THTD1、 DOP-A75CSTD、 DOP-A57CSTD、 DOP-A57GSTD、 DOP-A57CSTD、

DOP-A57BSTD、 DOP-A10TCSTD、 DOP-AE57CSTD、 DOP-AE80THTD、 DOP-AE10THTD

DOP-AE57GSTD、 DOP-AE57BSTD、 TP02G-AS1、 TP04G-AS2、 oip-TP02G、 oip-TP04G

DOP-A57BSTD-W、 DOP-A57CSTD-W、 DOP-A80THTD1、 DOP-AE57CSTD、 DOP-AE80THTD

DOP-AE94BSTD、 DOP-AE10THTD、 DOP-AE10TCTD、DOP-AS38BSTD、 DOP-AS38BSTD-W、 TP02G-AS1、 TP04G-AS2 , DOP-B10S615、DOP-A10TCTD