

MCGS昆仑通态触摸屏维修

产品名称	MCGS昆仑通态触摸屏维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	88.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

MCGS昆仑通态触摸屏维修，首选惠州明杰自动化设备有限公司，专业专注，快捷，收费合理。

1、TPC1262HI昆仑通态触摸屏常见故障现象

(1) 黑屏、花屏、白屏

(2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化

(3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚

(4) 液晶屏显示竖条、显示横条

(5) 通讯连接故障

(6) 启动引导一半不动

- (7) 开机不能进入用户画面
- (8) 触摸屏玻璃破损
- (9) 更换触摸屏
- (10) 触摸偏移
- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸
- (12) 触摸屏不能校准
- (13) 触摸屏无背光

TPC1262Hi , TPC1561HI,TPC7062KX昆仑通态触摸屏操作常见故障现象详解

2、TPC1561HI昆仑通态触摸屏操作面板常见故障现象

- (1) 黑屏、花屏、白屏
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条
- (5) 通讯连接故障
- (6) 启动引导一半不动

(7) 开机不能进入用户画面

(8) 玻璃破损

(9) 更换液晶屏

(10) 按键损坏、按键不灵

(11) 通电无反应

(12) 无背光

TPC1262Hi , TPC1561HI,TPC7062KX 昆仑通态触摸屏操作常见故障现象详解

3、TPC7062KX 昆仑通态触摸屏多功能面板常见故障现象

(1) 黑屏、花屏、白屏

(2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化

(3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚

(4) 液晶屏显示竖条、显示横条

(5) 通讯连接故障

(6) 启动引导一半不动

(7) 开机不能进入用户画面

(8) 玻璃破损

(9) 更换液晶屏

(10) 按键损坏、按键不灵

(11) 通电无反应

(12) 无背光