

斜铁垫片 斜铁 楔铁 厂家直销

产品名称	斜铁垫片 斜铁 楔铁 厂家直销
公司名称	沧州鸿祥机械铸造量仪有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国.河北省.沧州市.泊头市王家八里庄 http://www.zhxlj.com
联系电话	86-03178383389 18603177396

产品详情

垫铁是机械设置设备支配装配找平找正用的调处件，支配在铸铁平台铸铁平板与基础之间。颠末垫铁厚度的调处，然则设置设备支配装配达到所需要的标高和水平度。垫铁不但要担负设置设备支配的重量，还要担本地脚螺栓的锁紧力。垫铁还便利用于二次灌浆。

垫铁种类、型式、尺度及应用：

- 1.斜垫铁：用于担负重要载荷，只起设置设备支配找正找平成果の場合，设置设备支配的重要载荷由灌浆层担负。常用于装配精度需要不高的容器设置设备支配。
- 2.平垫铁(矩形垫铁)：用于担负重要载荷和持续振荡较强的设置设备支配，如平日轧钢设置设备支配。
- 3.可调垫铁：可调垫铁又有两块调处垫铁(两层调处垫铁)和三块调处垫铁(三层调处垫铁)。垫铁随机床带来，其尺度和数量由设置设备支配制造厂描绘。可调垫铁用于装配精度需要较高的设置设备支配，平日用于金属切削机床的装配(如风雅车床、磨床、镗床、龙门刨床、导轨磨床等)。这类垫铁应用两块斜滑板绝对移动，而后篡改设置设备支配的调处高度。
- 4.启齿型和开孔型垫铁：尺度与平日平垫铁同样。其启齿度和开孔的巨细比地脚螺栓直径大2-5mm;宽度根据机械设置设备支配的底座尺度而定，平日应与设置设备支配底座宽度持平，如需焊接坚固时，应比底座宽度稍大些;长度比机械设置设备支配底座长度略长20-40mm;厚度按实际需要而定。应用：这类垫铁用于安置在金属结构或地坪上的机械设置设备支配，且支撑面积又较小。
- 5.钩头成对斜垫铁：分上、下两块成对应用，用于不需设置地脚螺栓而间接安置在地坪上的设置设备支配。垫铁担负重要载荷，底座与垫铁之间需要支配防振填料。可回收钩头垫铁找平后用电弧焊焊牢或用灌浆层坚固。