

# 数控下料机全自动裁板机橱柜门板多功能雕刻机

产品名称	数控下料机全自动裁板机橱柜门板多功能雕刻机
公司名称	济南中科数控设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:中科数控 型号:数控开料机 产地:山东济南
公司地址	济南市历城区董家镇曹家庄东200米
联系电话	18953173911

## 产品详情

### 数控下料机全自动裁板机橱柜门板多功能雕刻机

数控下料机——高端设备质量，中端市场价位，完美售后服务 无论您的预算如何，无论您是否有自动化设备，或您现有设备是否是中科设备，我们济南中科数控开料机厂家都能为您量身打造定制化的解决方案，帮助您彻底解决多方面不良的生产瓶颈，为此我们的经营理念是：打造高端设备的质量，设计中端市场的价位，推行完美售后的服务，让中小型企业、个体加工厂买得起，让大型企业采购的放心，提高您的工业自动化水平，可能地为您提高管理效益和生产效益。

下面将给大家说下，数控行业的一个大形势和一些设备选购方面的小常识：首先，要看企业的发展规模，如果是小打小闹的厂家那么直接忽略就可以了，对于一家随时面临关闭的厂家，你买了设备去找谁做售后服务；另外，就是看企业的发展趋势，这个很多老板说看不出来，其实很简单，一个企业要想发展，就必须要有自己的设计研发团队，没有技术的厂家发展不会长久；再就是看看生产车间，是否一眼看上去就是非常正规，是否拥有高端机器，是否掌握先进的技术；看看是否企业会提供多种配置，如果要是厂家主动提供多种配置的话，尽量不要选择，因为你选择以后，你也不知道你买的到底是好的还是差的。就是像我们济南看数控，所有的机器都是统一的配置，只有机型的区别没有配置的差别，这样才能够让客户放心。数控下料机全自动裁板机橱柜门板多功能雕刻机板式家具 橱柜 衣柜常见的几种问题：1、切割工件尺寸和图纸尺寸和图纸尺寸有误差2、精度有误差，相同尺寸、每一张切割板的尺寸有误差3、精度不稳定、相同尺寸在机器不同位置切割出来的板件尺寸大小不同4、切割崩边5、板材精度，重点在于正反面打孔有误差6、如果传统的精密锯和雕刻机下料出以上问题，整台机器就只能报废、以上故障的机器切割的工件将无法组装一个合格的橱柜衣柜，不仅浪费时间、减少订单、而且影响商家信誉。