

供应是德—N5192A发生器维修

产品名称	供应是德—N5192A发生器维修
公司名称	深圳市万新宏仪器有限公司
价格	88.88/台
规格参数	是德:5555 N5192A:6666 美国:7777
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清华东路与大和路交界处花半里清湖花园13栋703
联系电话	075523736615 18823769833

产品详情

深圳市万新宏仪器有限公司

安捷伦/是德N5192A发生器维修保养

安捷伦/是德N5192A发生器由万新宏仪器提供专业的维修、保养服务和专业的技术支持

万新宏仪器专业维修射频微波电子测量仪器，从事电子仪器维修工作多年。拥有一支训练有素、经验丰富、技术的维修工程师队伍，我司依靠精良的检修设备，过硬的维修技术，合理的维修价格，高效的维修周期和完善的售后服务，打破了原厂的垄断局面，为客户节省维修费用，缩短维修周期。

我司宗旨是：竭尽所能修到元器件级，降低维修费用，让客户满意！经济高效地让仪器恢复正常，通过快速的自动故障诊断，得到可预测的周转时间，通过网络与经验丰富的专家为您提供帮助。

我司优势：价格低廉、维修周期短、配件齐全、技术过硬，同时还提供保修和保养服务。

专业维修品牌：HP（惠普）、Agilent(安捷伦)、Keysight(是德)、R&S(罗德施瓦茨)、泰克、福禄克、安立等。

维修仪器类型：网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、手机综合测试仪、WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、频率计、功率计等射频仪器仪表。

Agilent(安捷伦)

发生器型号：N5181B、N5182B、N5171B、N5172B、N5181A、N5182A、N5183A、N5193A N5183B N5191A、N5173B、N9310A、E4428C、E4438C、E4400A、E4400B、E4420A、E4420B、E4421A、E4421B、E4422A、E4433B、E4423B、E4424B、E4425B、E4426B、E4430A、E4430B、E4431A、E4431B、E4433A、E4433B、E4434B、E4435B、E4436B、E4437B、E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8254A、E8257C、E8257D、E8267C、E8267D、E8663B、E4432A、E4432B、E8663D

发生器常见故障现象：不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、花屏、屏幕拖屏、频率失锁、输出功率低、无输出、频率不准等。

维修流程：

1、 我司收到仪器后会与贵司确认仪器型号及完好情况。

2、 经过专用检测仪器检测其元器件损坏程度后，我司将出具详细报价单（包括故障现象、修理内容、修理费、器件费及原故障保修期限等）并以电子版的形式传至贵司送检人员。

3、 待工程师检定报价后，若贵司同意报价，请签字盖章回传至，用户接受报价日期将视为维修周期的开始，维修周期一般为接受之日起3-5个工作日（特殊情况另定）。

4、 待工程师检定报价后，若贵司不同意报价，我公司不收取任何费用，将仪器原封不动寄回贵公司。

5、 仪器修复后若贵司要求送检，我司可根据客户需要送具有计量资质的计量院校验，待计量单位出具校验文件，我司将校验文件及付款通知至贵司，贵司技术人员认可后即可付款。