

# 西门子直流调速装置维修

产品名称	西门子直流调速装置维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科:诚信为本，快速修复 凌科:技术精湛，收费合理 凌科:有实力承诺，有能力担当
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

西门子直流调速装置维修,上门维修西门子直流调速装置，西门子直流调速器维修，西门子调速装置维修，西门子调速器现场维修，西门子调速器当天修好，西门子6RA70报F004故障排除维修，西门子直流调速器报F004故障维修，西门子6RA70直流控制器报F004维修，西门子直流驱动器报F004维修，西门子直流调速装置报F004维修，西门子6RA70启动开机报F004维修，我司开展西门子备件维修近10年的历史,经验丰富,技术成熟,备件齐全,维修周期短,检测条件齐全,所有维修物品检修成功后都会上电测试8小时以上，确认无故障后方可出库,是您维修西门子设备的不二选择!

全国各地公司可提供现场维修检测服务。

西门子直流调速器常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

可修复的西门子直流调速器报警故障代码有F001,F004,F005,F018,F030,F031,F038,F040F042,F050,F052,F062,F067,F068等维修。

6RA系列直流调速器故障:

F001 电子板电源故障维修

F002报电源故障维修

F004 电源电路板缺相故障

F005 励磁板故障

F006 欠电压故障

F007 过电压故障

F008 F009 进线电源频率故障

F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障

F013 GSST4 电报故障

F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控

F038 过压、过流、过载、缺相维修

F040 电子板故障维修

F042 无反馈、电机过热、测速机故障维修。

F046 模拟可设置输入故障维修

F048 编码器故障维修

F050 优化不通过维修

F052 优化中断维修

F062 内部存储器故障维修F067散热片过热维修

公司拥有先进的维修设备，技术人员均是相关专业毕业，从事该行业多年，对各类故障了解透彻，一次搞定，返修率低，维修速度快，售后有保证，深得客户信任！