

# 西门子直流调速6RA70带负载报故障维修

产品名称	西门子直流调速6RA70带负载报故障维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凌肯 维修类别:直流调速器 维修地点:常州武进经开区华丰路6号
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

## 产品详情

常州凌肯公司技术服务部拥有充足的备件和技术优良的维修工程师，可为客户提供室内维修、现场维修、技术支持服务。本公司还有一批专业电子维修、技术精湛的维修工程师，对各国进口和国产工控设备电路原理熟悉，修复率高。公司还引进了（HY2000A）恒益在线控制检测仪，RF系列编程器（3148）等一些高端检测设备，可以识别各种IC型号、提取V/I曲线，不受行业限制无需原理图，无需拆下电路板上的IC，在电路板上可以准确判断IC的好坏，轻松检修效率高，公司有多名工程师专业为各企业上门维修、安装、调试、抢修等服务，免费接送货，在长江三角洲24小时可以到达，并可以签约定时长期为企业上门维修及保养服务。

进口直流电机维修中主要是换向器，换向器是直流电机的重要部件。由于它的零件很多，结构复杂，所以在电机运行中易出故障。下面介绍换向器常见故障的修理。(1)换向器片间短路所谓换向器片间短路，就是在换向器上相邻的两换向片之间出现短路相接现象。换向片之间短路，会使得换向器表面出现较大火花；短路严重时，换向器表面会产生环火。换向器片间短路的修理如下：用清槽片清理当电枢绕组由于短路故障而烧毁时，一般用观察法即可找到故障点。为了要确定短路故障发生在绕组内部还是在换向片之间，应将换向片相连的绕组线头脱开，然后用校验灯检验换向器片间是否短路，如在换向片表面发现短路，或火花烧灼伤痕，清槽片刮掉片间短路的金属屑、电刷粉末、腐蚀性物质等。LK 8606 -SQ