

泊头睿宁PPC气箱脉冲除尘器型号齐全

产品名称	泊头睿宁PPC气箱脉冲除尘器型号齐全
公司名称	泊头市睿宁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	13932748103 18631708810

产品详情

除尘器安装地点设计：

1.车间内安装的[脉冲除尘器](#)

一般布置在锅炉出口与通风机之间。如果在旧锅炉房的改造中增加除尘器，由于条件的限制，脉冲除尘器也可以安装在风机后面的正压盖上。但是这种安装方法会对风扇的磨损更严重。

2.脉冲除尘器的布置可根据情况安装在锅炉房或特殊辅助室，也可安装在雨水较少地区的露天环境中，但必须采取适当的防腐措施，以提高脉冲除尘器的使用寿命。

3.如果过滤器安装省煤器前或避免烟温降至露点以下,必须准备好设备保温工作。

4.脉冲除尘器应与墙体及其他设备保持一定距离。为了维修和排灰方便，在排灰过程中如果使用小车，通过距离应不小于1.5-2M。

5.脉冲除尘器的安装必须有坚实的基础，支撑脉冲除尘器的钢架必须具有一定的刚度，以保证安全可靠的运行。

6.脉冲除尘器安装前要全面检查,如果有一个碰撞在运输和生产变形和内部穿保护层脱落现象。

7.当吊装到位时，钢丝绳必须牢牢拧紧，钢丝绳的重量必须符合安全要求，升降时，由专人负责，在某一高度抬高地面时停止，检查是否有异常现象；d然后在支撑架上起到规定高度的稳定着陆。

除尘器维修：

1.除尘器运行中，应设专人进行管理，并做好运行记录。

2.管理人员应熟悉除尘器原理、性能、使用条件，并掌握运行参数的调整和设备维修方法。

- 3.定期对除尘器设备上需润滑部位补充润滑油。
- 4.经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹，如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏，并应及时维修或更换。
- 5.脉冲阀如发生故障，应及时排除，如内部有杂质、水份等异物，应及时清理，膜片损坏应及时更换。
- 6.定期检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。
- 7.检修门上的密封条，如有老化，应及时更换。
- 8.定期测定工艺参数，如气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。
- 9.根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。
- 10.滤袋为易损件，使用者应定期检查滤袋的工作情况并根据滤袋的损坏程度考虑及时更换。
- 11.定期检查气路系统，排灰系统工作情况，发现异常及时排除。