

六安幕墙铝单板厂家价格

产品名称	六安幕墙铝单板厂家价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

近期高温持续，基本在39~40度，很多行业都遭受着严重的打击，铝单板也不例外。为什么说铝单板也不例外呢？其实在这样的季节中，铝单板是不容易“存活”的，需要注意很多保养方面的细节，下面氟碳铝单板厂家给你详细介绍一下吧。

夏季空气湿度很大，多会吸收材料中的水分，如果使用不当，就容易受潮。在运输过程中也容易受潮，如果不及时处理受潮问题，等到装饰造型异形铝板的水分蒸发后，就更容易出现鼓膜，开裂或是变形。很可能影响材料的质量，缩短使用寿命。所以在夏季时很多生厂商都会及时进行干燥处理。主要采取的措施就是直接从集装箱中提货，尽可能的减少中间环节，即避免与空气的接触机会。在给装饰异形铝板上油漆时，夏季温度高，干的慢，通常会选择用吹干剂进行吹干，效果更好。

夏季天气比较干燥，高温炙烤下容易使材料水分散失，所以在安装前，至少要用水进行浸泡一下，直到密度重新达到饱和状态。如果不进行及时补水的话，会因为水分蒸发使得整体连接，即板与漆之间出现裂缝，甚至空鼓直至脱落都是有可能的。这样施工是达不到任何效果的。异形铝制板在加工制造过程中需要经过加热和冷却的过程，必须控制好板材凝结的时间，这样才能在夏季使异形铝制板彻底达到抗压强度和细度。弧形异形铝单板通常出于室外，长时间受太阳炙烤，所以安装完毕后要时刻对异形铝制板进行