

硕方标牌机色带问题有哪些——硕方电子

产品名称	硕方标牌机色带问题有哪些——硕方电子
公司名称	硕方电子（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区新开路与华龙道交口万春花园16-805
联系电话	86-022-60836330 15822546123 18522964538

产品详情

色带问题一：显示色带异常：

主要原因：

- 1、色带安装时色带芯片没有与色带检测光电接触；
- 2、色带芯片或者色带检测光电触点上有污物；
- 3、色带检测光电连线处虚接；
- 4、色带问题；
- 5、主控板组件程序需要升级；

对应办法：

- 1、正确安装硕方标牌机色带，使色带芯片与色带检测光电充分接触；
- 2、清洁色带芯片或色带检测光电触点；
- 3、重新装插色带检测光电触点；推荐阅读>>>>>>>>硕方SP300标牌机
- 4、更换色带；
- 5、升级主控板组件程序；

色带问题二：显示色带已用完：

- 1、色带确实已经用完；
- 2、色带收卷部分缠绕太松；
- 3、色带程序需要升级；
- 4、主控板程序需要升级；
- 5、打印材料带有明显的毛刺；
- 6、在打印头前端不进牌；
- 7、浓度过高，打印头与色带粘在一起，收不过去卷；

- 1、购买更换新硕方标牌机色带；
- 2、绕紧色带；
- 3、更换色带或升级色带程序；
- 4、更换主控板，升级主控板的最新程序；
- 5、更换质量较好的打印材料；
- 6、校平出料底板喷漆或者更换主控板；
- 7、降低打印浓度或者重新调试打印头角度。