

# 东莞IBM X3650M4服务器维修

产品名称	东莞IBM X3650M4服务器维修
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	IBM:x3650M4 x3650:x3650m2 3650:x3650m3
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

## 产品详情

故障现象：1、Raid阵列多块硬盘指示灯报警2、Raid管理中显示多块硬盘离线或丢失3、Raid信息丢失，所有硬盘均呈离线状态4、无法进入Raid管理界面或查看Raid信息时死机故障原因：1、Raid阵列中一块或多块硬盘出现物理故障2、Raid模块损坏导致Raid信息丢失3、Raid模块升级、系统更新或系统重装导致Raid信息丢失或被初始化4、意外断电或电源故障导致Raid模块损坏5、Raid阵列清盘没有标记盘序导致Raid信息丢失。温馨提示：如果您发现raid磁盘阵列出现故障。请采取如下操作。1、将系统电源关闭，将硬盘循序编号。2、将情况反馈给磁盘阵列厂商，或者专业磁盘阵列数据恢复公司3、千万不要自己动手，尝试 Rebuild，同步等盲目的数据恢复尝试性操作。4、等待专业数据恢复工程师进行处理。