

工厂紧急处理多台卧螺离心机

产品名称	工厂紧急处理多台卧螺离心机
公司名称	梁山县国鑫二手设备购销有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:WL550
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	0537-5777781 15905375055

产品详情

出售多台闲置的九成新卧螺离心机,设备型号WL550x2200,1:4长径比,浙江绿水(原中国青田离心机厂)制造,辅机齐全,电控完整,仅试机一次,设备功能优良,保存完好,手续齐全,支持现场查看,目前设备已拆卸完成,静待装车发货。另有多台各种类型的卧螺离心机,碟式离心机,板式离心机急待出售,有意者速速联系。

离心机澄清后的液相澄清晰度由下面两个因素决定:作用于转鼓沉降区液相上的有效离心力。液相在转鼓沉降区的平均停留时间。

同样,离心机脱水后的固相含湿量也有两个因素决定:作用于转鼓脱水区固相上的有效离心力。固相在转鼓脱水区的平均停留时间。通过对离心机运行状态调整,可在一定范围内对上述因素加以控制,以获得较好的分离效果。

一般情况下,首先对被分离的物料大致设定转鼓转速范围,然后根据离心机的分离情况调整差转速和溢流板,以获得较好的分离效果。

差转速和溢流板的调整与液相澄清晰度和固相含湿度一般有以下规律:较小的差转速会使固相含湿率降低,但液相澄清晰度会降低。较大的差转速会使液相澄清晰度提高,但固相含湿率会提高。较小内径的溢流板会使液相澄清晰度提高,但固相含湿率会提高。较大内径的溢流板会使固相含湿率降低,但液相澄清晰度会降低。