

苏州比泽尔中央空调螺杆压缩机进水维修

产品名称	苏州比泽尔中央空调螺杆压缩机进水维修
公司名称	昆山励惠志制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山开发区黑龙江南路170号
联系电话	18936119329

产品详情

励惠志制冷设备有限公司专业维修德比泽尔螺杆式压缩机的故障有：压缩机进水故障、电机烧毁故障和机械故障。

1、机械故障主要有：压缩机轴承损坏噪音大，压缩机内部核心部件双螺杆磨损，双螺杆抱住断面，双螺杆低压抱轴

压缩机滑阀磨损，压缩机加载活塞磨损不加载等等。

2、压缩机电机线圈烧毁故障有：压缩机电机匝间短路电机烧毁，电机线圈相机击穿，压缩机电机缺相烧毁，压缩机抱轴后过载烧毁。

如您公司复盛压缩机进水导致压缩机电烧毁需要维修，请来电咨询！

地源热泵压缩机按照压缩机在市场上还是受到广大中央空调生产商的青睐。

一、压缩机质量优于其他机器的地方就在于机械部件。例如比泽尔螺杆压缩机很少出现抱

轴的现象，即使是有抱轴的机器也多数为HSKC系列，因为这种机器多数用于低温工况，外部供油工况一旦出现问题就会影响轴承的寿命。

二、制冷压缩机的曲轴也同样有好的质量，即使出现抱轴现象对轴的影响也不是很大。

不管是活塞机还是螺杆式压缩机，也同样存在通病就是容易烧电机。烧电机的原因大概可以分为以下几点：

1、排气温度高，一旦缺少制冷剂吸气温度就高，电机温度就会上升，自然就会影响电机的寿命。

2、压缩机电机为双速电机，内部相当于两个电机，属于双星型绕法。

当然比泽尔压缩机110hp朝上的也可以定制星三角启动的。

三、我公司主要维修比泽尔（BITZER）、开利（CARRIER）、麦克维尔（McQuay）、复盛（FUSHENG）、富士豪（FRASCOLD）、汉钟（HANBELL）、日立（HITACHI）、莱富康（REFCOMP）、约克（YORK）等地源热泵机组压缩机维修保养。