

工字钢弯曲机 三轮车弯弧机 铜门滚弯机 法兰弯圆机 来料加工

产品名称	工字钢弯曲机 三轮车弯弧机 铜门滚弯机 法兰弯圆机 来料加工
公司名称	上海臻实机械科技有限公司
价格	218000.00/台
规格参数	品牌:yunshi 型号:YS-001 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3612室
联系电话	021-58981178 17721434899

产品详情

弯曲机器操作前的注意事项

1. 机床必须良好接地，电线不得小于4mm²铜质软线。

不允许接入超出规定范围的电源电压，不能带电插拔插件，控制回路不能用兆欧表测试，否则可能会损坏设备。

2. 当插拔插件时，不能拉动电线或电缆以防止焊接脱落。

3. 接近开关，编码器等不能被硬物撞击。

4. 不能使用尖锐物体与显示界面碰撞。

5. 电气箱必须放置在通风处，禁止在灰尘和腐蚀性气体中工作。

6. 不能安装和更改为PC输入和输出。

7. 更换机器电源时必须重新确认电机转向。

8. 机床应保持清洁。特别是应该注意的是，滑动槽中不应有异物，例如夹紧块和滑块。

9. 定期在链条和其他滑动部件上添加润滑剂。

10. 在清洁和维护过程中必须断开电源。

11. 开机前准备：检查油箱油位是否处于油位线，每个润滑点加油，启动时确认电机转向，检查油泵

是否有异响，检查液压系统是否有泄漏启动机器（使用角度编码器时不允许加油）。

12，压力调节：使用电磁溢流阀调节压力，确保系统压力达到要求工作压力，一般不高于12.5Mpa。

13。模具调整：模具安装需要模具于夹紧块对中，夹紧块可通过螺栓调整,助推块和模具居中，助推块可调,芯头和模具居中，松开的芯头架螺栓，调整中心后拧紧螺栓。