

西门子数控机床报警120202故障处理

产品名称	西门子数控机床报警120202故障处理
公司名称	上海枫逸电气自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3
联系电话	15954268890

产品详情

某台西门子840D机床在使用过程中突然出现断掉情况，导致机床数据丢失，对NCK进行总清，偶尔会发生NCU无法完成自检情况，并且会出现120202或者120201报警，显示“等待NC/PLC联接”，观察机床面板，发现MCP面板灯不停闪烁。

对于上述情况，面板灯不停闪烁，需要注意有可能是NCU出现的问题，检查NCU至MCP面板紫色电缆，是否有虚接现象，必要时更换电缆，排除电缆问题，查看NCU指示灯是否正常，如指示灯未显示6及绿色灯亮，则可以确认为NCU出现了故障，需要进行维修。

西门子数控系统NCU是机床的核心部件，可以接受处理指令，并操作机床按要求精密运转，因其精密复杂，因此需要专业维修人士进行，国内市场以上海为技术第一梯队，实力雄厚，人才济济。

上海枫逸电气自动化有限公司专业从事西门子数控系统维修服务，公司具有多年维修经验，技术实力雄厚，与全国各地西门子使用用户及维修厂家合作，能够解决西门子各类数控系统问题，凭借出色的技术与优质的服务，获得了广大客户的信赖与支持！！对西门子数控系统出现的各种报警，黑屏，白屏，按键不灵，进不了系统，机床抖动，电机精度不够，过载报警，过压报警，驱动指示灯不亮，亮红灯，编码器报警等都有丰富的维修经验，对各种进口电路板故障都有充实的技术进行处理。

提供维修内容：NCU，CCU，PCU50、PCU20、PCU70，MMC103、MMC102、MMC100.2，MCP、HHU、HT6，各种OP操作面板，6SN1145、6SN1146电源，6SN1123、6SN1124功率单元、各种控制轴卡，DC_Link链路模块，1FT6、1FK7、1FK6、1PH系列电机。

