

克拉玛依铝单板幕墙价格

产品名称	克拉玛依铝单板幕墙价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

铝单板幕墙常出现的三大问题

1.铝单板幕墙出现变色、脱色现象：

铝单板幕墙产生变色、脱色，主要是由于选用涂料不当造成的，铝单板的涂料分外室内使用和室外使用，两种不同的涂料决定了铝单板的使用场合。室内使用的一般选用普通涂料、聚酯粉涂、聚酯漆；这三种涂层适应不了室外的恶劣的自然环境，如果用了在室外，自然会使铝单板的寿命缩短，加快其老化，从而引起变色、脱色现象。室外铝单板幕墙的表面涂层会选用一些抗老化、抗腐蚀的优质涂料，比如：氟碳二层、氟碳三层等；但这种铝单板价格稍贵，有些施工单位欺骗业主，以室内铝单板冒充可抗老化、耐腐蚀的优质室外铝单板幕墙，以榨取不合理的利润，因此造成铝单板幕墙工程上的铝单板出现脱色、变色现象。

2.铝单板幕墙变形：

造成铝单板变形的原因是多方面的；出现这种可能是铝单板板材本身的问题，加工铝单板需要用高强度优质的板材才能加工出优质的铝单板幕墙，板材选用不当，铝单板幕墙在使用过程中经过风吹、日晒、雨淋后，必然会出现先变形现象。另外一个变形的原因可能是因为在运输过程中，没有保护好铝单板，从而使铝单板变形。

3.铝单板幕墙拼装的间隙大，不合适：

因为铝单板幕墙都是由设计师现场测量然后再设计铝单板整体的安装，所以铝单板幕墙的现场测量很重要，如不小心尺寸搞错了，就会导致铝单板幕墙工程出现间隙大或者安装不合适等现象。