

安川驱动器维修SGDM10ADA安川SGDM15ADA维修北京

产品名称	安川驱动器维修SGDM10ADA安川SGDM15ADA 维修北京
公司名称	北京天浦正达电子科技有限公司
价格	106.00/台
规格参数	品牌:安川
公司地址	北京市顺义区李遂镇市场南路1幢388号(注册地 址)
联系电话	15311878630

产品详情

???????SGDM-10ADA-V??SGDM-15ADA-V??SGDH-50DE??

安川驱动器维修SGDH-50DE- OY/SGDM-15ADA-V修理伺服器北京

安川伺服驱动器维修SGDM-10ADA- V/SGDM-15ADA-V SGDH-50DE-OY

专业安川伺服器维修、安川伺服维修、安川变频器维修、安川YASKAWA维修、安川老款伺服维修(CACR-SR、CPCR-MR、CPCR-QR、CACR-HR)常见的故障有：

OC、OV、Lu、OL、b、MCCB、无显示等；安川伺服(SGDA、SGDB、SGDM)常的故障有：A10、A30、A32、A40、A71、A81、AC9、AC2、AF1、A03、A04、无显示等；

SGD-04AN维修/销售/SGDM-10ADA维修/SGDS-15A12A维修

YASKAWA安川伺服器維修：

CPCR-FR01RB、CPCR-FR02RB、CPCR-FR05RB、CACR-HR03BB、CACR-HR05BB、CACR-HR15BB、CACR-HR20BB、CACR-HR44BB、CACR-HR60BB、CACR-SR15BE12G、CACR-HR10BAB、CACR-SR03AC1

、CACR-SR05AC1、CACR-SR07AC1、CACR-SR05AC1、CACR-SR05AC1、CACR-SR05AC1、CACR-SR05AC1ER、CACR-SR60BE13SY112、CACR-SRCA10BBB-Y17、CACR-SRCA20BBB-Y17、CACR-SRCA10BB、CACR-SRCA20BB、PC10021、CACR-W57-FJ3ER;

伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏公司本着诚信待人的宗旨，凭借娴熟的专业技术和丰富的维修经验，已先后为国内外诸多企业修复了各种不同的伺服电机、驱动器和编码器