

# 排污阀在HQ胶球清洗中的作用

产品名称	排污阀在HQ胶球清洗中的作用
公司名称	连云港市宏琦电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝新北路58-8号
联系电话	86-0518-85370568 13815660315 13851281922

## 产品详情

### 排污阀在HQ胶球清洗中的作用

通过本网站咨询订购电话胶球清洗装置产品的用户很多，已达到82%，我们的网站这里还有更多胶球清洗装置你不知道的技术知识可引爆流量，下面马上为大家了解。胶球清洗装置中排污阀的作用？与二次滤网的区别？胶球清洗装置中排污阀门、管道的安装：

连云港市宏琦电力辅机有限公司

将排污阀门、法兰盘、热压弯头、螺栓、垫圈、螺帽及密封垫（橡胶板）准备好。螺栓的螺纹部分抹上黑铅粉或一些油脂；  
在安装时，应保证管道的名义尺寸，在任何名义下都不应小于规定的尺寸（直径）；  
为了保证管道能安全放水，管道安装中必须有大约1%的斜度； 在各个法兰连接时，不应有附加的应力。在管道焊接时，也不应有强拉硬扯的焊口应力产生。管道内一定要清洗干净；程控柜的安装及差压测量系统的安装：  
程控柜应安装在通风、干燥，且靠近胶球清洗系统装置的地方； 在安装与接线中，应注意保护好盘柜的设备（按钮、表计、指示灯、模拟盘、PLC控制器、接触器等）；  
程控柜应在基础上固定好，外壳应可靠接地。程控柜基座与现场的地线网焊接在一起； 将差压开关、隔离阀、测压管、接头准备好，组成差压测量系统，分别安装在收球网、二次滤网上；  
在泵的出口安装压力表计。二次滤网系统： 二次滤网相邻两次排污的间隔时间比较长(一般设定12小时)，如果在等待期间内，由于冷却水中的污物较多，滤网堵塞严重造成二次滤网两侧的压差大于15KPa时，则“二次滤网系统差压高”指示灯报警且自动进行排污（手动运行状态时只进行报警，需手动进行处理），直至差压值低于15KPa，以保证循环水通流。