

长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生

产品名称	长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川崎 型号:KAWASAKI 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生。专业伺服电机维修、光电编码器维修、磁电编码器维修，旋转变压器维修，玻璃码盘磨损修复等。公司总部位于广东省东莞市，分公司位于江苏昆山市，是目前国内真正的伺服电机维修终端品牌服务商.185莫508先1077生5-莫先生微信同号。

可维修的故障有：过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、超越走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器故障、位置不准、一通电就报警、通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对，找不到原点，编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等飞车，编码器零点跑位，电机三相对地短路，景顺机电莫工电机运行中有异响且不连续，自由状态手转电机轴很费劲，昆山朗鑫威机电磁铁爆缸、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、电机往下掉，低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、伺服机构故障、编码器超速、过载低负载、超过额定转矩、失控、编码器高速旋转、编码器内部温度太高过热、编码器通讯错误、原点高度改变、主线圈故障，无反应不转伴有嗡嗡响。

长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生伺服电机与伺服驱动器的故障区别：1、看驱动器面板上的错误、报警号，然后查询手册。2、如果连报警都没有了，那自然就是驱动器故障，当然，还有可能是根本伺服就没有故障，而是控制信号错误导致伺服没有动作。3、长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生除了看驱动器上的错误、报警号，然后查手册外，有时景顺机电莫工直接判断方法是更换，如X与Z轴伺服换（型号相同才可以）。或修改参数，如把X轴锁住，不让系统检测X轴 长沙OTC机械手川崎伺服电机维修，技术好的让你怀疑人生但应注意：X轴与Z轴互换，即使型号相同，进口设备也可能因为负载不同、参数不同而产生问题。当然，如果是国产设备，通常不会针对使用情况调整伺服参数，一般不会有问题。但应注意X轴与Z轴电机功率转矩是否相同、电机丝杆是否直联以及电子齿轮减速比方面事宜。