

武汉汉阳区新农村花坛护栏生产厂家，武汉汉阳区草坪护栏样式规格

产品名称	武汉汉阳区新农村花坛护栏生产厂家，武汉汉阳区草坪护栏样式规格
公司名称	湖北泓名创新护栏有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:泓名创新 型号:20*46/36*56/ 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区大桥新区何家湖107国道旁德成钢贸大世界10-09
联系电话	13277087626

产品详情

PVC草坪护栏的产品规格：

横杆：36*56（mm）；60*25（mm）；50*25（mm）

立杆：20*46（mm）；50*20（mm）；70*25（mm）；40*70（mm）

立柱：58*78（mm）、88*88（mm）、121*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

PVC草坪护栏的产品规格护栏|技术知识

PVC草坪护栏的产品的配方在引进技术的基础上，结合我国的气候条件、栅栏文化背景等情况对于护栏型材的耐候性能有了很大的改进，经过测试和评价，达到了意想不到的结构，其耐候性、耐腐蚀性有高于钢、铁、木质的护栏。并且日常的维护费、维修费用都低于他们。

PVC草坪护栏的产品的工艺流程：原辅材料入库前的检验、验收——配方称量——高速的物理混合改性处理——低速的冷却改性后定型处理——双螺杆挤压挤出型——冷却定型处理——牵引定量定尺的切割——外形的外观尺寸检验——产品的有氧物理性能的实验——产品入库流转下道组装工序。

PVC草坪护栏的产品雨季防护

PVC塑钢绿化护栏超强硬度钢管安装时，预埋桩柱切差价链接，无焊点，防盗螺丝固定整体解释。牢固不会断裂，不易破坏，栏杆间距可选，密度大，不能钻越。在雨季要对其特别的维护：

在雨季到来之前，绿化带护栏进行了保养刷漆工作，能有效的避免了PVC塑钢绿化护栏由于雨水的浸蚀而生锈的问题，改善了街区环境面貌，提升了绿化美化景观。

PVC塑钢绿化护栏安装后不合适如何调整

PVC塑钢绿化护栏的应用范围是非常广泛的，在日常生活中是非常常见的，PVC护栏以其外形美观且结实耐用得到广大消费者的认可。但是在安装时有时会因为施工问题造成护栏安装不合适，那么当我们遇到这种问题时应如何调整呢？

- 1、由于框与扇的连接量不合适；可以通过调节位于轴承支座下方外侧的内六角螺丝，斜拉杆侧面的内六角螺丝，以达到更正的结果。
- 2、玻璃垫片位移或者位置不对而使窗扇发生变形，解决的方法是依据科学的垫片放置方法重新正确安装pvc护栏。窗扇变形有时也是一些外力破坏所致，应尽量避免。因为安装而造成的变形要重新安装，并严格按照说明书规定的方法和标准正确操作。
- 3、框扇对角线偏差太大，远远的超过允许偏差，这主要是下料或者焊接造成的偏差。出现这种情况人为的调节作用不大，需切割pvc护栏重做。
- 4、PVC塑钢绿化护栏是所用五金件的机械力学性能达不到窗的要求，门窗使用劣质五金件后最容易出现。
- 5、pvc护栏安装时窗框倾斜，发生的原因是安装时没用线坠和靠尺检查窗的垂直度，对于这种大意造成的错误一定要避免。

以上就是当pvc护栏安装不合适时进行调整的方法，大家在遇到这种情况时只需按照以上方法进行调整即可。

PVC塑钢绿化护栏立柱固定方式

PVC塑钢绿化护栏立柱的固定有膨胀螺丝固定、埋入固定两种。采用膨胀螺丝固定的要根基安装位置要求，在立柱增强型钢底部喊接待空方形底板，用膨胀螺丝将底板铁件固定，见图1.采用埋入固定的应先在立柱固定位置挖300-35mm建房的地坑，按预埋深度放入坑内，然后灌入混凝土固定，最后将立柱基础露出部分修成散水坡形状约5°，以便于流淌雨水，立柱安装过程中必须用水平仪标正，PVC塑钢绿化护

栏保证立柱垂直，且立柱在同一条直线上，高度相同。

PVC塑钢绿化护栏施工方法及其安装说明

尊敬的客户，PVC塑钢绿化护栏下列施工说明中的详细尺寸和用具是按您的实际需求而定的，本公司会在签订合同后一起提供。