

## 益阳PVC花坛护栏厂家瑞通联合，益阳花坛护栏价格

产品名称	益阳PVC花坛护栏厂家瑞通联合，益阳花坛护栏价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

PVC花坛护栏的产品规格：

横杆：36\*56（mm）；60\*25（mm）；50\*25（mm）

立杆：20\*46（mm）；50\*20（mm）；70\*25（mm）；40\*70（mm）

立柱：58\*78（mm）、88\*88（mm）、121\*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

益阳PVC花坛护栏厂家瑞通联合，益阳花坛护栏价格

PVC花坛护栏的产品雨季防护

PVC塑钢绿化护栏超强硬度钢管安装时，预埋桩柱切差价链接，无焊点，防盗螺丝固定整体解释。牢固不会断裂，不易破坏，栏杆间距可选，密度大，不能钻越。在雨季要对其特别的维护：

在雨季到来之前，绿化带护栏进行了保养刷漆工作，能有效的避免了PVC塑钢绿化护栏由于雨水的浸蚀而生锈的问题，改善了街区环境面貌，提升了绿化美化景观。

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的全方位服务的企业。公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，

产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

## PVC塑钢绿化护栏安装后不合适如何调整

PVC塑钢绿化护栏的应用范围是非常广泛的，在日常生活中是非常常见的，PVC护栏以其外形美观且结实耐用得到广大消费者的认可。但是在安装时有时会因为施工问题造成护栏安装不合适，那么当我们遇到这种问题时应该如何调整呢？

- 1、由于框与扇的连接量不合适；可以通过调节位于轴承支座下方外侧的内六角螺丝，斜拉杆侧面的内六角螺丝，以达到更正的结果。
- 2、玻璃垫片位移或者位置不对而使窗扇发生变形，解决的方法是依据科学的垫片放置方法重新正确安装pvc护栏。窗扇变形有时也是一些外力破坏所致，应尽量避免。因为安装而造成的变形要重新安装，并严格按照说明书规定的方法和标准正确操作。
- 3、框扇对角线偏差太大，远远的超过允许偏差，这主要是下料或者焊接造成的偏差。出现这种情况人为的调节作用不大，需切割pvc护栏重做。
- 4、PVC塑钢绿化护栏是所用五金件的机械力学性能达不到窗的要求，门窗使用劣质五金件后最容易出现。
- 5、pvc护栏安装时窗框倾斜，发生的原因是安装时没用线坠和靠尺检查窗的垂直度，对于这种大意造成的错误一定要避免。

以上就是当pvc护栏安装不合适时进行调整的方法，大家在遇到这种情况时只需按照以上方法进行调整即可。

## PVC塑钢绿化护栏立柱固定方式

PVC塑钢绿化护栏立柱的固定有膨胀螺丝固定、埋入固定两种。采用膨胀螺丝固定的要根基安装位置要求，在立柱增强型钢底部喊接待空方形底板，用膨胀螺丝将底板铁件固定，见图1.采用埋入固定的应先在立柱固定位置挖300-350mm建房的地坑，按预埋深度放入坑内，然后灌入混凝土固定，最后将立柱基础露出部分修成散水坡形状约5°，以便于流淌雨水，立柱安装过程中必须用水平仪标正，PVC塑钢绿化护栏保证立柱垂直，且立柱在同一条直线上，高度相同。

益阳PVC花坛护栏厂家瑞通联合，益阳花坛护栏价格

## PVC塑钢绿化护栏施工方法及其安装说明

尊敬的客户，PVC塑钢绿化护栏下列施工说明中的详细尺寸和用具是按您的实际需求而定的，本公司会在签订合同后一起提供。