

空调维修 嘉和家电维修 南昌志高空调维修点

产品名称	空调维修 嘉和家电维修 南昌志高空调维修点
公司名称	南昌市青云谱区嘉和家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市洪城路135号
联系电话	13507095655

产品详情

空调显示E5的故障维修方法

故障维修：

- 1、拆开室外机外壳后，手摸到压缩机壳体很高温度，证明压缩的确有过流保护的现象。
- 2、断掉电源后在做进一步检查，测量压缩机启动电容容量为60uf，属于正常。
- 3、在测量压缩机的三端绕组阻值，发现均为开路，这个现象其实也是正常的，因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接，我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单，准备一桶凉水，一条湿布给压缩机“洗澡”即可，不到十分钟左右压缩机温度便退了下来，此时我们在对压缩机三端进行测量，阻值为3 、 2 、 7 ，都正常。
- 4、再次试机测量室外机的电压时，发现只有160V电源，而外风机的转速也是比较慢的，说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。

对于格力空调来说，变频空调、定频空调以及分体立柜式空调都有可能显示e5这个故障，具体情况需要我们具体分析，小编建议大家请专业师傅进行维修，南昌澳柯玛空调维修，不要自行进行拆卸，以免产生不必要的麻烦。对于空调来说，平时我们在使用的时候，南昌空调维修代码，也要多注意清洗和保养。

空调过热保护怎么办

- 1.室外机境遇要素引起散热不佳. 处置方案:从头移机.
- 2.室外机朝向不合、长久遭到阳光暴晒. 处置步骤:从头装配至相宜的地点抑或加装遮阳篷.
- 3.室外冷凝器尘埃太多、脏堵. 处置步骤:用独享的空调翅片清洁剂洗涤冷凝器.

- 4.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量不及或损害.
处置步骤:改换风机、改换电容.
- 5.压缩机启动电容器无效或容量不及、压缩机启动失败. 处置步骤:改换压缩机启动电容.
- 6.压缩机过热保障装置损害. 处置步骤:改换压缩机过热保障器.
- 7.压缩机自身异常、卡缸、线圈烧坏等. 处置步骤:改换压缩机.
- 8.雪哪类异常、过量抑或不及在长久间运转时压缩机过热保障.
处置步骤:查验雪哪类压力值，操纵到正常界线可以.
- 9.体系阻塞，南昌志高空调维修点，冰堵、脏堵等. 办理步骤:处理制冷体系，抽真空改换雪哪类.

关于空调热胀冷缩的原因

当空调运行时，室内机发出“ 霹叭 ” 的声音这是由于空调室内机与室内空气进行冷热交换后，产生很大的温差，空调维修，使机器的塑料部件产生热胀冷缩后相互间摩擦引起响声，这并不是故障。如电视机等都会有这种现象，在空调说明书中也作了相关说明。

（如果空调运行效果越好，空调内部与外部的温度差也越大，由于产生较大的温度差，根据热胀冷缩的原理，会造成塑料件发出轻微的“ 霹叭 ” 声这属于正常现象，请您放心使用！）

注：在冬季制热运行使用中，建议在每次关机前，将空调设定“ 送风 ” 模式后，继续运行5分钟以上，将室内机里的预热吹出后，噪声就会消失。

空调维修-嘉和家电维修-南昌志高空调维修点由南昌市青云谱区嘉和家电维修部提供。空调维修-嘉和家电维修-南昌志高空调维修点是南昌市青云谱区嘉和家电维修部（www.ncktcz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于经理。