

# 南郊家电维修 家电维修上门 西安雪峰电器维修

产品名称	南郊家电维修 家电维修上门 西安雪峰电器维修
公司名称	西安市雁塔区雪峰电器维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区明德二路20号1-302
联系电话	18292069500

## 产品详情

### 家用电器选购技巧有哪些?

1、选购电视首先应该先确定你要购买的电视尺寸，然后再考虑品牌问题，每个品牌的电视定位和侧重点都不一样，价格之间的差距也比较大。其次就是价格，毕竟一分钱一分货，不要盲目相信低价产品。除此之外，电视机是否高清、是否带有HDMI接口和商家的售后服务是否到位等方面也不能忽视了。

2、冰箱的容积和能效标识是必须注意的两大要点。首先说说冰箱的容积，一般每个家庭成员需使用的容积为七十升左右，在这个基础上，再根据经济条件。生活习惯和房子面积进行适当的调整。然后是看冰箱的能效标识，只有能效标识达到2级以上的冰箱才具有节能作用，而能效标识低于五级的冰箱时不允许销售的。

家电维修行业逐渐走向衰败，终于明白，收入低并不是主要原因

3、买洗衣机要确定你要买的是滚筒还是波轮，这两种洗衣机各有各的优势，到底选择哪种洗衣机还需根据自家情况决定，如果你家丝绸、毛料衣物比较多的话，那购买滚筒洗衣机更为合适。此外，还要注意看洗衣机是否有贴能效标识，没有贴标识的洗衣机是不允许销售的。

### 家电维修 | 燃气灶具出现“红火苗”时，千万要注意！

不知道大家有没有注意过，家里的燃气灶在正常燃烧的时候，火焰的颜色是淡蓝色的，再仔细看，每个小火苗呈内外焰分明的锥形。这个时候，燃气的燃烧最充分，南郊家电维修，产生的热值高，也最省气。同时更重要的是，这种燃烧产生的烟气中有害成分最少，也最环保。

但是，如果您家的燃气灶在用的时候经常出现下图这种“红火苗”（也有朋友喜欢叫“黄火苗”），就需要大家特别注意一下了，因为这种“红火苗”是燃气不充分燃烧的结果！不仅费气，烧饭的效果还不好~

如果真的有这种“红火苗”，首先我们需要检查一下燃气灶下方的风门调风板，调节一下调风板开关，有可能是在灶具下方放东西的时候不小心碰到，才让燃烧变得不充分。

另外，您检查一下是否在日常使用过程中有杂物掉落到燃烧器内。铁锈或杂物就会让燃气燃烧产生“红火苗”。要注意一定要在冷却的状态下将火盖拿下，清除污物后装好，烦人的“红火苗”就不会再有啦！

如果还不行，就要检查一下火盖是否变形了。看看火盖和燃气器炉头是不是还吻合，有没有明显的缝隙。如果火盖变形了，就会造成燃烧不均匀，需要更换新的火盖。

最后的最后，就要检查一下室内通风的情况了。如果室内氧气含量降低，也会造成燃烧不充分。此时，就需要打开窗户保持通风，增加室内氧气含量了。

随着净水器在大众中的普及和应用，人们饮水方式也在逐渐改变着。由自来水烧水喝慢慢转变为直饮纯水机的水或者接净水器净化过的水烧开喝。净水器能一定程度的保护家中饮用水的洁净安全。但是我们在用净水器的过程中或多或少的都会遇到一些小问题。比如净水器制出的水有味道，净水器突然不出水，等等。那么碰到这些情况，我们应该怎么办？

如果能自己掌握一些简单实用的处理方法，能够避免或者应对机器出现故障、影响使用，那真是再好不过的一件事了！这样不用着急等售后人员上门维修了，自己在家就能处理，省时又不耽误使用，两全其美！还等什么，快来学一学。

## 一、净水器不制水的处理措施

- 1、检查净水器的管路，理顺净水器管路
- 2、检查净水器电源，接通净水器交流电，如果净水器输入电源正常，检查变压器输出电压。
- 3、检查高压开关或浮球开关是否失灵无法跳回。
- 4、检查进水电磁阀，是否正常。拧开电磁阀出水口，接通电源，检查是否通水，家电维修上门，如不通水，转入下一步检测
- 5、打开原水球阀，检测反渗透膜前滤芯是否堵塞，如堵塞更换；如果通水，电磁阀损坏
- 6、检查增压泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa需要更换
- 7、打开反渗透膜纯水口，如不出水，反渗透膜损坏
- 8、检查是否废水排放量过大，使纯、废水比例失调
- 9、检查后置活性炭滤芯是否堵塞

## 二、净水器出水异味的缘由及解决措施

- 1、如果是新安装的净水器过滤的水出现异味，那是因为净水器的滤芯保护液没有冲洗干净导致的。碰到这种问题，我们只需在安装好净水器后，将排污口及水龙头打开，让其冲洗15分钟左右即可。
- 2、滤芯使用寿命到期了，用户没有定期维护或更换，由于天气变热的因故，过滤下来的杂质、脏污等会由于温度升高而发酵，影响水的颜色和品质。

3、如果净水器长时间不使用也会出现异味，那是因为净水器以前有水留在滤芯中。长时间下来，附近家电维修，水早已变质变味。解决这类问题，只需要将滤芯取出，把里面的死水清洗掉即可。

4、净水器使用的时间过长，家电维修部，滤芯的过滤功能逐渐减弱导致或者滤芯已达到使用寿命。这种情况下，我们需要更换滤芯。在所有的滤芯中，活性炭滤芯是专门去除水中的异味和异色以及溶剂的。所有我们首先要更换的是活性炭滤芯。

5、还有一个导致出水异味的原因可能是你购买到了劣质的或者假冒的净水器，完全没有过滤和净化的功能。所以我们在购买前一定要先了解如何选购净水器及净水器的品牌。一般品牌净水器要比杂牌净水器的功能要好上几倍，质量相对于来说有保障。

南郊家电维修-家电维修上门-西安雪峰电器维修(优质商家)由西安市雁塔区雪峰电器维修中心提供。西安市雁塔区雪峰电器维修中心( [www.029dainqi.com](http://www.029dainqi.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的家电维修、安装等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领西安雪峰电器维修和您携手步入辉煌，共创美好未来！