

万新宏 FSV40 频谱分析仪维修案例分享

产品名称	万新宏 FSV40 频谱分析仪维修案例分享
公司名称	深圳市万新宏仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	罗德施瓦茨:111 FSV40:222 德国:333
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清华东路与大和路交界处花半里清湖花园13栋703
联系电话	075523736615 18823769833

产品详情

深圳市万新宏仪器有限公司

某公司送修一台R&S FSV40频谱分析仪功率偏低，测试不准。

一、仪器型号：R&S（罗德施瓦茨）FSV40频谱分析仪，选件：40G。

二、检测过程：自检提示YIG filter center frequency(预选器校准不过)，无法校准。

三、检修过程：拆机检测后发现预选器功率输出不正常。

拆开预选器发现元器件大面积损坏，更换损坏元件，故障修复。

四、修复后检测：开机进行自检，此故障完美修复。