

十堰外墙铝单板价格

产品名称	十堰外墙铝单板价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

漆膜的好坏直接影响着铝单板的装饰效果,而漆膜则是经过喷涂生产线才能做好,那么影响铝单板喷涂质量的因素有哪些呢?

影响铝单板喷涂质量的因素很多,主要有两大方面,客观原因和主观原因,下面铝单板小编就和您详细介绍一下。

主观原因,主要是人为的因素,即工人的喷涂技术如何,在上岗前有无经过专业喷涂的培训,在喷涂线上操作时有没有按照相应的标准进行加工生产。一个好的喷涂师傅与一个水平较差的喷涂师傅,他们所喷涂出来的铝单板产品表面效果是有比较大的差距的。技术上的差距是一方面,但是态度上也得要重视起来。

客观原因,主要是客观存在的一些条件,无法改变的因素。例如像喷涂的机器设备的先进性、油漆原料的好坏、漆房的具体环境如何等,这些都会在很大程度上影响着铝单板的喷涂质量。现在铝单板厂家的喷涂的机器设备一般都选择进口的静电喷涂生产线,很大的提高了喷涂的效率和质量,但也有一些小型的铝单板企业仍然采用一些落后的机器设备进行喷涂,使得喷涂出来的铝单板产品表面效果很差。油漆原料的好坏也对铝单板表面喷涂的实际质量有很大的影响,另外,像油漆期房中温度、湿度的控制,直接回对铝单板表面漆膜的厚薄、均匀程度产生很大的影响...这些原因虽然是客观,但是在实际过程中是可以进行相应控制的。

影响铝单板喷涂质量的因素很多,但是铝单板企业一定要在生产环节中严格按照标准的流程进行生产加工,最后在进行相应的质检,确保表面的喷涂效果。