

无锡空压机操作流程 空压机代理 空压机大修选欧鹏

产品名称	无锡空压机操作流程 空压机代理 空压机大修选欧鹏
公司名称	无锡欧鹏电气机械有限公司
价格	50.00/件
规格参数	德曼:1 规格全:2 江苏:3
公司地址	无锡市滨湖区金城湾路96号
联系电话	13861765033 18912398673

产品详情

无锡空压机操作流程 空压机代理 空压机大修选欧鹏

客户在选择德曼空压机后请务必仔细阅读随机附带的各项说明书，从安装，开机，使用，维护等各方面都有详细的介绍说明。遵循操作说明书来进行德曼空压机的操作，是能达到事半功倍的效果的。

1. 空压机旁边应装有独立的电绝缘器或断路器馈电电缆/电线的尺寸应由客户/电气合同商决定,以确保电路得到均衡,而不因其他电气设备而超载。
2. 距离适当馈电点的电缆长度是至关重要的,因为压降可能会降低空压机的性能。与绝缘器或断路器相连的馈电电缆/电线必须接紧并保持清洁。
3. 使用的电压必须与电机及空压机铭牌上的规定相吻合。控制电路变压器具有不同的电压分接。确保在启动之前根据特定的适用电压进行设置。
4. 如果安装有电子控制器,则在完全切断电子控制器的电源之前,切勿对机器电路的任何部分包括电机做绝缘电阻检查。
5. 确保电机的旋转方向正确,如方向箭头所示。
6. 如果选择电路断路器,则电路断路器只应为磁性断路型,并设置高于机器预期启动电流的熔断电流,但要低于电路的较大预期故障电流。电路断路器或保险丝型断路器必须能够在其接线端断开预期故障电流。

7.聚氯乙烯/聚氯乙烯电缆线,合理使用如下:

(1) 聚氯乙烯绝缘电缆,带导线管,铜质导线。

(2) 电缆固定于电控箱壁,与周围留有一定空间。

(3) 40 ° c(104 ° F)的环境温度:相对湿度为40%。

(4) 电缆铺设不超过20米(65英尺)长。

(5) 启动时电压变量限于-10%,正常运转时电压变量限于-4%。受到上述电路断路器的保护