

西门子伺服控制器6SE70报F029-当天修复问题

产品名称	西门子伺服控制器6SE70报F029-当天修复问题
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子伺服器维修 6SE70:西门子驱动器维修 德国:西门子6SE70维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子伺服控制器6SE70报F029-当天修复问题，我公司是维修工业电器设备各种电路板的专业公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。

为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。

骞欣公司拥有高级工程师，维修工龄为10年以上，人均修复的电路板数以万计，负责维修各类疑难电路板。

西门子伺服控制器6SE70报F029故障诊断检测:拆开控制器，先检查驱动板，通电测试各组电压，均正常，没有发现有明显的问题，于是将检测电流的电路容易损坏的器件先更换了，再试一下，更换完成后，变频器通电，接电机，启动运行后，显示电流2.1A哈哈，应该是没有问题了，继续运行了30分钟，也没有再报警OL故障，显示运行电流也正常，阿尔法6000变频器这次维修完成。一台三晶变频器，是工地上面用的，给工地楼上供水用的，客户说现在楼层高了，压力不够。我去现场一看，只有一个三晶变频器，没有PLC，接触器，供水控制器这些的，看样子是直接用变频器进行PID运算的，从出水口有一个两线的压力传感器。

西门子伺服控制器6SE70另外快速修复故障：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示'E'面板无显示，驱动板烧，驱动电路坏，电压输出不平衡，运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，A018，F008，F012,F052，等等故障报警维修。

西门子伺服控制器6SE70报F029修理流程：

第1步：根据客户的故障现象描述，评估该产品的可修复性。

第2步：客户寄/送到我司，登记入库，等待检测。

第3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。

第4步：维修报价，等待客户确认。同意则进行维修，不同意则原机返回。

第5步：维修ok，测试正常。

第6步：试机成功。

第7步：客户付款；登记出库。

第8步：交付客户使用。

第9步：贴心的跟踪服务。