

## 40Cr模具钢 华霖豪特殊钢 模具钢

产品名称	40Cr模具钢 华霖豪特殊钢 模具钢
公司名称	东莞市华霖豪特殊钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇涌口村庆丰东路346号
联系电话	13538682898

## 产品详情

1.2344模具钢测试硬度的方法:

维氏硬度(HV)采用的压头是具有正方形底面的金刚石角锥体，锥体相对两面间的夹角为136°，硬度值等于试验力F与压痕表面积之比。

布氏硬度测试主要用于退火、正火、调质等模具钢的硬度测定。

洛氏硬度常用三种刻度，即HRC、HRA、HRB。

测试1.2344模具钢硬度方法便是上面这三种了。想要获得好的模具钢，必须在生产加工的时候对模具钢进行硬度的测试，才能确保生产出来的模具钢是合格的。如果您对H13模具钢，1.2344模具钢，模具钢有什么想要了解的，欢迎来电咨询

模具钢的种类有很多，4140模具钢，主要用于锻造、冲压、切型、压铸等。由于各种模具用途不同，模具钢，工作条件复杂，因此对模具用钢，2083模具钢，按其所制造模具的工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。由于这类用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢的性能要求也不同。

华霖豪的销售宣言是：诚信服务，希望能与客户长久合作，携手共进！欢迎新老顾客订购。

模具钢应该怎么辨别好坏：

1.伪劣钢材无金属光泽，呈淡红色或类似生铁的颜色。

原因有两点：1) 它的坯料是土坯；2) 伪劣钢材轧制的温度不标准，按规定的奥氏体区域进行轧制，钢材的性能自然就无法达标。

2.伪劣钢材的横筋细而低，经常出现充不满的现象，原因是厂家为达到大的负公差，成品前几道的压下量偏大，铁型偏小，孔型充不满。

40Cr模具钢-华霖豪特殊钢-模具钢由东莞市华霖豪特殊钢有限公司提供。东莞市华霖豪特殊钢有限公司（[www.dghlhtsg.com](http://www.dghlhtsg.com)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，华霖豪特殊钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。