

# 检查井钢模具重要因素

产品名称	检查井钢模具重要因素
公司名称	保定市清苑鑫鑫模盒模具加工厂
价格	50.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	13403121185 17325538666

## 产品详情

检查井钢模具重要因素 保定鑫鑫建材模具厂 吕经理 电话 13403121185

保定鑫鑫建材模具厂专业定制检查井钢模具。检查井钢模具的生产重要因素:

1、主要工作零件的材料的问题,选材不当,材料性能不良,不耐磨;2、检查井钢模具钢未精炼,具有大量的冶炼缺陷,凸凹模,锻坯改锻工艺不完善,遗存有热处理隐患;2、结构设计问题,冲模结构不合理,细长凸模没有设计加固装置,出料口不畅现堆集,卸料力过大使凸模承受交变载荷加剧等;3、制模工艺不完善,主要表现在凸、凹模锻坯内在质量差,热处理技术及工艺有问题,造成凸、凹模淬不透,有软点及硬度不均。有时产生微裂纹、甚至开裂,研磨抛光不到位,表面粗糙度值过大。4、主要工作零件的材料的问题,选材不当,材料性能不良,不耐磨。