

破碎机价格 铜陵破碎机 卓强洗砂机

产品名称	破碎机价格 铜陵破碎机 卓强洗砂机
公司名称	繁昌县卓强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市繁昌县高速入口三公里处
联系电话	13675530010

产品详情

卓强颚式破碎机主要优点有：

1.破碎工艺先进，节能高效；

复摆颚式破碎机采用先进的破碎工艺，运用先进的数字化部件加工设备，使内部结构精密。深腔破碎无死区，物料在破碎腔内不会发生堵料现象，破碎机，提高了生产效率。单机节能15%~30%，系统节能一倍以上。

2.采用优质材料，零件耐磨性高；

零件选用优质的制作材料，增强了零件的抗压性和耐磨性，减少一定的磨损，延长了整个设备的使用寿命。其中动颚采用高质量的铸钢件构成，偏心轴采用锻坯加工等等，使设备可靠性增加，高效耐用。

3.设备灵活多用，应用范围广；

排料口调整范围大，增加了设备的灵活性，可满足用户多种加工需求。而且设备结构合理，占地面积小，在有限空间内能发挥良好的作用。因此，广泛应用于众多行业中的各种破碎工艺。

4.结构简单易操作，维护方便快捷；

经过合理的设计，在提高机器性能的同时，使设备整体结构简洁高效，破碎能力增强。整个设备在使用过程中操作简单，破碎机报价，使日常的维护工作更加方便快捷，减少了停机维护时间。

卓强颚式破碎机在生产线上一般作为头破，其产量会直接影响整条生产线的产量。

今天分享几条颚式破碎机产量不达标的原因：

1、物料硬度不合格

被破碎物料的硬度或韧性超过使用说明书规定的范围，在达不到说明书规定的范围时可以更换适合的破碎机或者增加破碎机。

2、电机接线位置接反

电动机接线位置接反，主机开反车(动颚顺时针旋转)，或电机三角形接法接成星形接法，如发现电机位置接反可调换电机接线。

3、排料口小于规定

颚式破碎机的产量没有达到出厂的标准，可能是因为排料口小于规定极限，此情况要把排料口调整到说明书规定的公称排料口和增加用于细碎的破碎机。

4、颚板移位

可能是颚板移位，造成齿顶与齿顶相对，此时应立即检查齿板齿距尺寸，如不符标准则须更换颚板，调正固定颚板与活动颚板的相对位置，保证齿顶对齿根后，固定压紧，防止移位。

5、现场电压过低

如出现工作现场电压过低现象而使颚式破碎机的产量达不到出厂标准，应调高工作场地电压，使之适应主机重载要求。

6、轴承外圈相对转动

动颚与轴承磨损后间隙过大，使轴承外圈发生相对转动，应更换轴承或动颚。

卓强颚式破碎机有哪些优势？

我们的颚式破碎机能适应任何岩石的破碎，由于其结构所定，有空行程，故处理能力相对较小，破碎机价格，产品粒形差，针片状含量高，铜陵破碎机，但当其对骨料要求不甚严格并且处理能力小于1000t/h时，选用颚破可节省投资。

由于破碎比较小，会增加下段破碎的负荷，并且产品粒形差，须增加整形步骤才能获得合格的成品料，是中小型砂石场首要选择的设备。

破碎机价格-铜陵破碎机-卓强洗砂机(查看)由繁昌县卓强机械制造有限公司提供。繁昌县卓强机械制造有限公司(www.wz1288.cn)是一家专业从事“洗砂设备，洗砂机，制砂设备，破碎机，振动筛”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卓强”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使卓强洗砂机在洗选设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！