

洗砂设备厂家 安徽洗砂设备 卓强洗砂机

产品名称	洗砂设备厂家 安徽洗砂设备 卓强洗砂机
公司名称	繁昌县卓强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市繁昌县高速入口三公里处
联系电话	13675530010

产品详情

卓强洗砂机为大家讲解一下洗砂机常见的几种故障以及解决方法：

1.轴承问题

可能产生的故障：轴承过度磨损，装配不良。

解决办法：及时检查洗砂机的轴承，发现磨损严重就及时更换轴承，以免发生电动机升温过高的问题出现。

2.洗砂机的铁芯问题

可能产生的故障：洗砂机铁芯锈蚀，可能会是因为受潮了。

解决办法：用砂质把铁芯打磨干净，然后再在表面涂上一层绝缘漆，防止下次锈蚀。

3.铁芯与机座结合问题

可能产生的故障：铁芯与机座结合处出现松动。

解决办法：拧紧原来的定位螺钉，如果不好使，就在机座上重新打孔定位。

4.转轴问题

螺旋洗砂机的转轴是螺旋洗砂机的重要的部件，如果转轴发生故障，会严重影响螺旋洗砂机的效率。

可能产生的故障：转轴的轴颈磨损

解决办法：看轴颈的磨损程度了，要是磨损不是很严重，可以直接在轴颈镀一层铬来处理，如果磨损的严重，就削一层铬，再套筒上去。

规范的操作方法可以避免轮式洗砂机很多不必要出现的故障，轮式洗砂机正确操作方法:

- 1、开轮式洗砂机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。
- 2、启动电机后，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料。
- 3、停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，洗砂设备价格，才能停止电机。
- 4、应经常检查轮式洗砂机轮斗内部的磨损情况及时更换，以免因一些小零件的损坏而造成不必要的损失。

以下是洗砂机操作中需要注意的几点操作事项：

1. 启动洗砂机之前，洗砂设备，先检查排水孔、排污孔内是否有杂物，并及时清理，安徽洗砂设备，防止排水孔和排污孔堵塞。
2. 仔细检查所有紧固件是否完全紧固，螺母是否旋紧，特别是新的洗砂机。
3. 检查润滑油是否达到高度，若没有达到标准，应及时添加润滑油。
4. 检查洗砂机的皮带是否良好，若发现皮带破损时应更换，皮带上油污时，用抹布将其擦干净即可。
5. 检查防护装置是否良好，如果发现有不安全现象时应及时排除。
6. 启动洗砂机后若发现有不正常现象，应立即停止洗砂机。待查明故障原因和排除故障之后，才可再次启动。
7. 洗砂机允许在无载荷情况下启动。
8. 洗砂时，应先放开冲洗水管，然后进料洗砂，洗砂设备厂家，同时调整喷水方向和溢流挡板的高度，使其能有效的冲洗砂子和保持合适当的水面。送水量要适度，既要做到清洗砂的干净，又不至于砂子沿槽口溢出。加料时要注意均匀加入，不能过多过急，过多会容易使机械因超负载而损坏，过少则又会影影响产量。
9. 停止洗砂机时，应该按工序顺序进行，禁止洗砂机带料停机或者在停机后继续给料。

洗砂设备厂家-安徽洗砂设备-卓强洗砂机(查看)由繁昌县卓强机械制造有限公司提供。繁昌县卓强机械制造有限公司(www.wz1288.cn)是安徽 芜湖,洗选设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在卓强洗砂机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创卓强洗砂机更加美好的未来。