

矿山板式给料机 星光板式喂料机 乐山板式给料机

产品名称	矿山板式给料机 星光板式喂料机 乐山板式给料机
公司名称	临朐县星光磁电设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县冶源镇洼子村
联系电话	13869600629

产品详情

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}

轴承组件

驱动轴和尾轴都用大直径轴承。轴承润滑采用润滑脂，板式给料机图纸，两端采用迷宫式密封方式防止灰尘进入轴承内部。

9) 链板

链板全部采用16Mn钢板制作，厚度16-25mm。采用单圆弧搭接结构形式，乐山板式给料机，工作时始终处于相互搭接状态，抗冲击、耐磨损、链板之间不漏料，安全可靠。每个链板两侧边采用导向板定位，通过8个螺栓与链轨牢固连接，保证了链板相互之间咬合准确。链板底板下面焊有加强筋板，链板运行时3条抗冲击轨支撑，可保证承受大的物料冲击而不变形。

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}重型板式给料机链条通常用履带链条。

板式给料机链条的使用注意事项

- 1、在采购链条的时候，必须合对节距是否一样。

- 2、在给料机的正常运转过程中，需要检查链条上的润滑油量是否满足使用要求。
- 3、定期对链条的松紧程度进行检查，保证其能正常的工作。

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}

链板装置

1) 牵引链轨

牵引链轨采用履带链，牵引链轨节距216mm。它具有节距误差小、强度高、不易变形等优点。并且在使用期内无须润滑，矿山板式给料机，日常操作维修方便快捷。

2) 支撑托辊

重型板式给料机上的支撑辊主要由高强度和耐磨性好的轴及与之相配的轴承座，以及高强度辊子组成。支撑辊间距457mm，沿着给料机长度方向紧密布置，矿石板式给料机，确保输送槽板运行平稳。支撑辊轴承能承受大的冲击载荷，双道密封和全程润滑能减少磨损，延长使用寿命。

矿山板式给料机-星光板式喂料机-乐山板式给料机由临朐县星光磁电设备厂提供。“脱水筛,洗沙设备,板式给矿机,板式给料机”就选临朐县星光磁电设备厂（www.xingguangcidian.com），公司位于：山东临朐县冶源镇洼子村，多年来，星光坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星光期待成为您的长期合作伙伴！