

奥驰车楼子棚壳速卖通 奥驰车楼子棚壳 伟燕五征驾驶室服务站

产品名称	奥驰车楼子棚壳速卖通 奥驰车楼子棚壳 伟燕五征驾驶室服务站
公司名称	五莲县伟燕车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县县工业园内日照路西首
联系电话	13336233358

产品详情

五征奥驰V6车棚，奥驰Y2驾驶室汽车刹车片什么时候需要更换

五征奥驰V6车棚，奥驰Y2驾驶室汽车刹车片什么时候需要更换-伟燕五征配件作者：weiyao 五莲县伟燕五征汽配出售各种五征奥驰汽车配件，奥驰车楼子棚壳，五征缔途汽车配件，五征三轮车配件，如果您需要五征原厂配件可以和我们联系。

如果是在正常行驶的情况下，前刹车片的寿命为2-4公里，后刹车片的寿命为6-10公里，所以伟燕五征汽配的小编建议每行驶3万公里检查一次前刹车片，每6万公里检查一次后刹车片，今天伟燕五征汽配告诉大家，如何检查是否要更换刹车片了。

看使用时的刹车片厚度，当发现厚度是新的刹车片厚度的1/3时，就离更换不远了，每个刹车片的两侧都有一个凸起的标志，如果刹车片的厚度与这个标志已经平行了，说明刹车片最薄的更换极限了，就要更换了。

如果刹车的时候还伴随这有丝丝的声音，说明刹车片就要更换了，因为刹车片两侧的极限标志已经直接摩擦车盘，奥驰车楼子棚壳帖子，遇到这样的情况，就要更换刹车片了，同时要配合刹车片来一起检查，出现这样的声音说明刹车盘已经受到了损坏，就算是更换新的刹车片也还是不能够消除响声。

当刹车片变薄的时候，刹车的制动效果会变差，就需要更深的踩下制动踏板才能够达到与之前一样的制动效果，前半程制动效果会明显减弱，会感觉到自己的刹车变软，有点刹不住，这个时候就要检查刹车片是不是要更换了。

更多相关五征奥驰汽车配件，五征缔途汽车配件。五征奥驰驾驶室车棚配件的信息，欢迎前来咨询五莲县伟燕五征汽配，稳定的奥驰车楼子棚壳，本店所出售的配件以及汽车用品在网上均有销售，可以访问我们的网站或电话微信详询。

雨天五征奥驰A2汽车驾驶室有水是怎么回事？

雨天五征奥驰A2汽车驾驶室有水是怎么回事？

对五征奥驰A2汽车基本上不会造成大的伤害，最坏的情况就是水浸透到电路，油路，气路，那就会伤害发动机。但是如果不是特别多应该是没问题的，开车检查下各个通路正常启动无异响就没问题。

原因可能有：

- 1，五征奥驰A2驾驶室底盘有漏点。在经过有水路面时，奥驰车楼子棚壳速卖通，进入的。
- 2，五征奥驰A2车驾驶室的密封条出现破损，在洗车或雨天时，漏水所致。
- 3，五征奥驰A2车的某部位的漏水孔堵塞。
- 4，如是五征奥驰A2驾驶室副驾驶室有水，这个季节大部分是空调水，建议去修理厂检查。

以上信息由五莲县伟燕五征汽配的小编为您科普，伟燕汽配是十几年的老店，所售商品质量好品种全，售后有保障，五征三轮车配件，汽车汽车配件，五征缔途汽车配件齐全，欢迎有识之士前来选购，一定能选到您心水的产品。

五征缔途汽车车棚驾驶室抖动是什么原因

许久的方向抖动问题终于解决了 期间跑了好几个轮胎店

询问了N个师傅 跟他们学到了很多有用的知识 大体总结如下：

方向抖动首先需要检查的是球头 五征缔途汽车车棚驾驶室球头松旷导致的直接后果就体现在方向盘上

方向抖动（在确定球头正常的情况下）一般存在以下三种方式：

一、正常行驶时的左右摆动---以60至100时速常见

五征缔途汽车车棚驾驶室方向盘不停的逆时针顺时针来回摆动

此类情况一般需要平衡两个前轮

- 1、将轮胎塞住的大石子清理掉 比较大的会影响平衡效果
- 2、要求工作人员将平衡机校准 这一点很重要 平衡机用久了数据会变化 导致虽然显示已平衡 实则不然
- 3、平衡块要选用比较新的 旧的会重量不足
- 4、轮箍是否失圆

二、正常行驶时的上下抖动---以60至100时速常见

方向盘在以两个喇叭画的直线上下抖动五征缔途汽车车棚驾驶室 车身感觉跳动

此类情况一般需要平衡两个后轮

- 1、平衡后轮

2、检查后轮是否能晃动 是否存在间隙 检查后轮轴承

三、刹车时的抖动---正常行驶时没有问题 踩刹车则抖动

此类情况一般需要检查刹车盘

五征缔途汽车车棚驾驶室刹车盘是否磨损不均匀

四、怠速时的震动---对于一款6、7万元的车来说 方向不震动是不现实的 所以该震动指的是严重的 比如感觉手发麻的那种 此类情况一般为发动机固定系统存在问题

可以这样检验：拉紧手刹起步 如果车头剧烈抖动 发动机想要蹦出来的感觉

则检查固定螺丝、机脚垫

另外如果存在轮胎磨损不均匀（也即啃胎）或者跑偏 首先应该检查同轴轮胎气压

其次检查减震 减震漏油、损坏将直接导致上述情况

最后作四轮定位 因为更换减震必然要四轮定位

奥驰车楼子棚壳速卖通-奥驰车楼子棚壳-伟燕五征驾驶室服务站由五莲县伟燕车辆配件经销处提供。五莲县伟燕车辆配件经销处（www.wy wzpj.com）为客户提供“五征奥驰车棚驾驶室,五征三轮车车棚,五征原厂配件奥驰汽车配件”等业务，公司拥有“五征奥驰2000车棚车楼驾驶室,奥翔车棚,鸿福车棚,车门棚壳”等品牌。专注于其它等行业，在山东日照 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：于兆伟。同时本公司（www.acjiashishi.com）还是专业从事山东奥驰驾驶室，山东原厂奥驰驾驶室，山东奥驰驾驶室总成的厂家，欢迎来电咨询。