

全自动滚弯机 扁铁槽钢弯弧机 铝方管弯圆机 铜门弯曲机 来料加工

产品名称	全自动滚弯机 扁铁槽钢弯弧机 铝方管弯圆机 铜门弯曲机 来料加工
公司名称	上海臻实机械科技有限公司
价格	218000.00/台
规格参数	品牌:yunshi 型号:YS-001 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3612室
联系电话	021-58981178 17721434899

产品详情

全自动滚弯机操作过程；

根据自动滚弯机操作面板上的一般操作按钮，按停止按钮（按参数或查询界面下的退出按钮），机器进入工作界面，处于停滞模式，按下运行按钮开始工作；

A. 工作界面上显示的机器的主要设置和工作状态，状态栏在机器工作时显示各种提示信息。当计数值等于数量值时，机器停止工作。当计数值等于数量值时，机器停止。

工作时，需要重置数字和计数值。

B. 无论机器的工作模式如何，在停止状态下，按任意手动键，机器将进入手动工作状态，按操作键执行操作，踩踏板，机器参数返回模式在参数中设置，然后停止。

状态，按RUN按钮开始工作。

1，手动模式

输入手册进入屏幕，按动作说明侧面的按键执行相应的各种动作。

动作的结束由设定的时间决定，然后显示为-已到位。

2，半自动模式

在踏板开始工作后，在工作中状态，踏板将再次暂停动作，如果需要工作，将再次按下踏板，按下停止按钮停止工作。

工作流程允许两个足迹完成，即工作开始一次，并处理一次。

3，全自动模式

在踏板开始工作后，处于工作状态，踏板将再次暂停工作。如果需要继续工作，再次踩下踏板并按停止按钮停止工作。

工作流程需要完成一次，即工作开始一次。

4，试机模式

脚后开始工作后，在工作状态下，脚踏板将再次停止工作。如果您需要继续工作，您将再次踩脚并按停止按钮停止工作。

测试机器描述：测试机器只能用于机器的空运行，它不能用于加工！请小心！

测试机只保存除第一个以外的所有踩踏动作。其他行动流程与官方生产相同。工作开始后，它将继续循环，直到计数值等于设定的数字或按钮停止。