

射频电源维修及故障现象

产品名称	射频电源维修及故障现象
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科自动化:诚信为本，快速修复 凌科自动化:技术精湛，收费合理 凌科自动化:为你节约成本，创造价值。
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

1. 上海射频电源维修故障现象：有Ua无Ia

原因及上海射频电源维修解决办法：Ua接线断、表头上虽有Ua而电子管上没有;

2. 故障现象：有Ua，Ia小，无Pf和Pr。

原因及上海射频电源维修解决办法：一般是连接射频源和匹配器或功率计的电缆插头与插座接触不良或根本没有接触上，用钳子或镊子将插座芯往里挟一下，用酒精棉球把插头擦干净再插上即可解决。

3. 故障现象：有Ua，Ia较小，有Pf和Pr，但较大，调不下来，不起辉。

原因及上海射频电源维修解决办法：

1) 匹配器输出电缆插头座之间接触不上，解决办法同“2)”；

2) 输出电缆与电极接触不良;

3) 电极与外壳短路;

4. 故障现象：有Ua，Ia很大。

原因及上海射频电源维修解决办法：Ug1无激励。