

# 西门子S120轴模块接地故障亮红灯（当天修复）

产品名称	西门子S120轴模块接地故障亮红灯（当天修复）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子伺服控制器维修 S120:西门子伺服驱动器维修 德国:西门子伺服模块维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子S120轴模块接地故障亮红灯（当天修复），我司开展西门子备件维修近10年的历史,经验丰富,技术成熟,备件齐全,维修周期短,检测条件齐全,所有维修物品检修成功后都会上电测试8小时以上，确认无故障后方可出库,是您维修西门子设备的不二选择!

西门子S120轴模块接地故障亮红灯（当天修复），西门子S120轴模块维修实例10:西门子MM420变频器维修11 kW显示F231 输出电流检测值不平衡变频器接通电源后显示输出电流检测值不平衡故障，故障出在变频器输出电流检测保护电路或者驱动电路。西门子变频器MMV420的输出电流检测保护电路共有3组，电流分别取样于三相输出电流。（a）电路板03840号板上无监控灯显示（b）03840号电路板上监控灯亮监控灯闪烁。

外部设备故障； 电缆有误。则需要将变频器输入及输出端之间及三相均进行可靠短接，在对电动机绝缘进行测试时，从而避免变频器内部被兆欧表的输出电压加入，导致变频器内部元器件而造成损坏。在热电厂生产过程中，经常存在变频器因转速不稳定或者无法平滑调节的故障，导致变频器故障产生的原因往往是电气参数的影响。这种变频器故障的出现没有规律可行，且多数都是暂时性的。

西门子S120模块常见故障：温度故障 S120驱动器接地故障，S120驱动器功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，S120伺服模块电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障20784 1代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021, 230005维修，功率部件故障维修

西门子S120轴模块接地故障亮红灯型号（当天修复）：

6SL3120-1TE13-0AA3 6SL3120-1TE13-0AB0

6SL3120-1TE15-0AA3 6SL3120-1TE15-0AB0  
6SL3120-1TE21-0AA3 6SL3120-1TE21-0AB0  
6SL3120-1TE21-8AA3 6SL3120-1TE21-8AB0  
6SL3120-1TE23-0AA3 6SL3120-1TE23-0AB0  
6SL3120-1TE24-5AA3 6SL3120-1TE24-5AB0  
6SL3120-1TE26-0AA3 6SL3120-1TE26-0AB0  
6SL3120-1TE28-5AA3 6SL3120-1TE28-5AB0  
6SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE31-3AB0  
6SL3120-1TE32-0AA3 6SL3120-1TE32-0AB0  
6SL3120-2TE13-0AA3 6SL3120-2TE13-0AB0  
6SL3120-2TE15-0AA3 6SL3120-2TE15-0AB0  
6SL3120-2TE21-0AA3 6SL3120-2TE21-0AB0  
6SL3120-2TE21-8AA3 6SL3120-2TE21-8AB0