

黄龙120吨3x16米地磅地磅搬迁维修

产品名称	黄龙120吨3x16米地磅地磅搬迁维修
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	规格:3*16 吨位:120t 面板:10mm
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组(注册地址)
联系电话	029-89390680 15829498520

产品详情

黄龙120吨3x16米地磅地磅搬迁维修

西安爱贝科地磅,爱贝科电子地磅,1-150吨地磅厂家买地磅就找地磅厂家,爱贝科衡器,您可靠的选择,价格优惠,性价比高,售后无忧,在各个区都有办事处,有流动性的售后人员,一个电话送货上门,一个招呼售后马上响应!买地磅,就选西安爱贝科衡器!地磅维修所更换的新配件、均可享受一年质保、正规公司、让你放心、值得信赖。供应地磅

120吨地磅磅体由面板、端面板、U型梁组成,面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面,端面板起封闭磅体的作用是众所周知,其实在汽车过磅时,大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上,虽然很多人忽视它的作用。120吨地磅主要由:磅体、称重传感器、接线盒、显示仪表、信号线构成。其中磅体是决定地磅承重结构的重要部份。

地磅维修经验 电子汽车衡俗称地磅,是用来大宗货物计量的主要称重设备,可见电子汽车衡是“称”中结实的大块头。但再结实的“称”,“称”的主人也要精心保养,使用“称”的客户也要合理使用。

地磅维修经验与原则:1.先外部,后内部。

不要动不动就打开机壳,没有初步的判断和排除就喜欢铺开摊子绝不是老手的做法。指望打开机壳看哪里有断线或明显故障之处,纯粹是在碰运气,即使好运也不可能每次都这样。约有50%故障是由外部环境或操作、清洁等造成的。如是否关机时间长了?昼夜温差是否很大?地磅仪器放置的位置是否离电梯间很近?仪器附近还有什么仪器在使用?计算机设置是否正确?等等。2.

亲自重复故障(如果可以重复的话),不轻信用户或第三者的口述或转述。仔细观察,不轻信用户的口述,尤其是第三者的转述。有的地磅操作者为了推脱自己的责任,会说仪器自己突然...自己什么也没动,等等.这些都是可以理解的。工程师要会妥善处理。3.先电源,后主机;先附件,后主机。应先检查电源是否稳定、负载是否过重、地磅地线是否良好、电极等附件是否良好和正常、各接口是否正确等。4.

充分利用地磅仪器面板上各种按键、显示屏幕和操作

或维修程序等,作些排除,这需要极其熟悉结构。(重要步骤)5.

了解用户的操作习惯、操作人员结构和水平,科室经济情况等也会对地磅维修有很大帮助。

如可推断清洁保养得如何，是否有欲更新的想法(否则无论怎么修都不会说好)等。

地磅生产、销售：电子地磅的主要生产流程有：数字化钢板切割-根据地磅结构进行自动焊接-秤体连接机构焊接-秤体表面做抛丸处理-然后表面喷漆-设备调试-地磅出货-请吊机安装-计量标定-客户使用。