

江西吉安水泥地面打磨硬化 金刚砂耐磨地坪翻新抛光

产品名称	江西吉安水泥地面打磨硬化 金刚砂耐磨地坪翻新抛光
公司名称	九江恒真市政工程有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区柴桑大市场西区C2栋48-1（注册地址）
联系电话	18121366865

产品详情

地面由于常常供人、车等交通工具行走,所以很容易受到损坏,特别是在一些工业厂房的地坪,需要供一些重载型机械作业,所以较旧的地面会慢慢出现其缺陷。建议是要对旧的地坪进行翻新,因为旧地坪破损后,会减弱或丧失对混凝土地面的保护,很容易起灰、起尘。而灰尘附在机械设备内,将导致机械故障,不仅影响产品质量,公司要需要花钱去维修设备,大大加大了公司的额外开支。那我们需要如何对旧环氧地坪进行翻新处理了?地坪施工适用于电子电器、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文具等厂工作场所的水泥和水磨石地面

具体旧环氧地坪翻新的处理步骤:1、清除旧地坪。对于不同类型的环氧地坪要根据实际情况进行施工,但是**步是统一的,就是使用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪全部清除干净。2、清油垢。当发现地面存在油污时,首先要将油渍清除干净。建议根据实际情况连续进行2~5遍的脱脂、脱油。等待表面干净后,再进行新地坪施工。3、裂缝处理。裂缝的出现常常是因为施工技术不佳或是材料本身出现问题,当发现旧地坪有裂缝时,要先对裂缝进行处理,可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽,然后再将V形槽里的杂物清除干净,将专用修补环氧砂浆材料灌入,使其与基底达到平整。4、坑洞处理。坑洞会严重影响地面找平,所以建议先用打磨机对地面进行打磨处理,再将地坪有空鼓的地方敲掉或铲除,使用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处理。