

工地铺路钢板 铺路钢板 武汉世纪家扬

产品名称	工地铺路钢板 铺路钢板 武汉世纪家扬
公司名称	武汉世纪家扬实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城物资市场
联系电话	13697332677

产品详情

1. 钢材的理论重量

钢材理论重量是按钢材的公称尺寸和密度（过去称为比重）计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差，因此用公式计算的理论与实际重量有一定出入，所以只作为估算时的参考。

2. 钢材的实际重量

钢材实际重量是指钢材以实际称量（过磅）所得的重量，称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。

钢板是制造业中使用较多的一种原材料，那么钢板在使用过程中有哪些缺陷呢?下面小编就给大家介绍一下，铺路钢板，钢板常见质量缺陷特征及原因分析。

一、缺陷特征：在钢板表面有不规则的点状块状或车条状的非金属夹杂物，其颜色一般呈红棕色、黄褐色、灰白色或灰黑色。

原因分析：1、板坯皮下夹杂轧后暴露，或板坯原有的表面夹杂轧后残留在钢板表面上;2、加热炉耐火材料及泥沙等非金属物落在板坯表面上，轧制时压入板面。

二、缺陷特征：氧化铁皮一般粘附在钢板表面，分布于板面的局部或全部，呈黑色或红棕色;铁皮有的疏松脱落，有的压入板面不易脱落;根据外观形状不同有：红铁皮、块状铁皮、条状铁皮、线状铁皮、木纹状铁皮、流星状铁皮、纺锤状铁皮、拖曳状铁皮和散状铁皮等，其压入深度有深有浅。

原因分析：1、压入氧化铁皮的生成取决于板坯加热条件，加热时间逾长，加热温度愈高，工地铺路钢板，氧化气氛愈强，生成氧化铁皮就愈多，而且不容易脱落，产生一次铁皮难于除尽，铺路钢板回收，轧制时被压入钢板表面上;2、大立辊设定不合理，铁皮未挤松，难于除掉;3、由于高压除鳞水管的水压低，水咀堵塞，水咀角度不对及使用不当等原因，使钢板表面的铁皮没有除尽，轧制后被压入到钢板表面;

钢材重量的计算方法

毛重是“净重”的对称，是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。

净重是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量，铺路钢板出租，即实际重量，称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。

皮重 钢材包装材料的重量，称之为皮重。

重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨（1000kg），还有长吨（英制重量单位 1016.16kg）、短吨（美制重量单位 907.18kg）。

计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式，有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输，一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担，则以毛重若干公斤为起码计费重量，不足时进整。

工地铺路钢板-铺路钢板-武汉世纪家扬(查看)由武汉世纪家扬实业有限公司提供。工地铺路钢板-铺路钢板-武汉世纪家扬(查看)是武汉世纪家扬实业有限公司（www.whsjjysy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许经理。同时本公司（www.hbgbzl.cn）还是专业从事钢板出租，钢板租赁，铺路钢板的厂家，欢迎来电咨询。