

水刀配件——水刀切割机配件（水刀喷头体），这里有货，需要联系

产品名称	水刀配件——水刀切割机配件（水刀喷头体），这里有货，需要联系
公司名称	南京皓如流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区苏源大道110-1号
联系电话	15365126752

产品详情

一.安全的操作

注意与警告：如果没有遵循这些建议：“正确的配戴安全帽和安全鞋，听力保护装置和一些个人保护装置”，很可能导致人员伤害甚至更严重的后果。

二.安全的维护包括了：

- 1.为使危险最小化，在进行维护超高压发生器前要认真阅读操作手册指南。
- 2.使用专用工具进行维护，这样可以使工作操作起来更容易，也防止损坏设备。
- 3.在操作机器之前要移走工具使远离工作场所。
- 4.维护设备后要检查超高压发生器：按照操作手册做法启动一下程序。

注意与警告：

- 1.在维护前要先关闭电源。
- 2.电气外壳和电机接线盒可能存在电击危险。在打开电气外壳之前，必须首先切断并封锁总电源。
- 3.在正常工作期间，高压水部件和液压部件的表面很热。故障部件或故障运行部件在运转期间非常热。
- 4.即使当泵已经切断电源后，该系统中仍然存在高压力水和（或）液压压力。

切断泵电源后，将高压切割水阀门打开数秒钟，可安全泄放掉该系统中的所有压力。

5. 进行维护之前必须合理地停止所有运行程序。

以上几点，在关于水切割机的高压泵常规安全也有所体现。

三.电气系统安全包括：

- 1.在开始维护高压泵前要关闭主电源断路器。附有安全标记警告的，非专业人员不得操作。
- 2.更换电线时要使用和原始电线大小，型号，颜色相同的电线。
- 3.维护后重新连接电气开关，重新启动机器前要关闭机盖。
- 4.检查急停系统：打开电源按下急停按钮，检查是否切断电源。在维护前要确保关闭电源。

四.高压水系统安全和液压系统安全

注意：首先卸压保证系统没有高压水存在，才可以对高压组件进行维护。遵循这本手册的安全指南。

南京皓如南京皓如流体设备有限公司是一家国内领先的专业从事水切割机配件研发、生产、销售、售后及整机代理销售与服务的高新技术企业，设备先进，厂家自主生产品质放心：并拥有很多欧洲及美国领先厂家的代理权，10年行业经验，与原材料供应商合作，保证品质过硬，品种繁多，各种款式型号，应具有

，服务完善：提供全面服务，包括售后，安装，一条龙为每一位顾客服务到家，一对一的上门安装指导培训，操作技术，括售前咨询、安装、校准、维修的技术支持、应用支持以及全配套方案服务，在上海、北京、广州、青岛、成都设有分支机构，能够给客户全方面的服务，包括售前咨询、安装、校准、维修的技术支持、应用支持以及全配套方案服务。

如果宁有任何技术方面的需要支持，我们专业的技术人员随时上门为你服务，南京皓如做刀让您放心省心。