

# 振动给料机 华良机电设备 振动给料机厂家直销

产品名称	振动给料机 华良机电设备 振动给料机厂家直销
公司名称	潍坊市华良机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区青年路1513号
联系电话	15963408899

## 产品详情

电磁振动给料机是利用电磁的方法使给料斗以振动，使料（一般是属于颗粒状的）单向运动，以达到均匀给料的目的。给料的速度应和使用达到相对平衡。为此就需要对给料速度进行调节。

给料速度和电源频率、磁力的大小、幅度有关，电磁振动给料机厂家，由于一般使用工频（50HZ），所以往往采用调节供给电磁铁的电流（或电压）来实现。

你说的“控制器里有可控硅，有电位器可调”就是为这一目的来的：调整电位器，就是调整电阻，在电路中调整了可控硅的导通角，也就是调整了供给电磁铁的电流，使振动的大小得到调节，从而调节了给料的速度。

### 振动给料机怎样才能清理干净

振动给料机是一种结合了振动筛与输送机的功能特点的机械设备，它不但可以将物料筛分，还可以将物料送往指定受料处。在振动给料机的使用中需要保持筛面和轴承的清洁以保持正常的工作，那么它们怎样清洗干净呢？小编给大家提示几点建议：

- 1、对于振动给料机的筛面，振动给料机，最好能定时清理，可以选用清扫、擦拭和水洗等方式，如果物料湿度较高或者是粘性物料的话建议采用净水冲洗，带有油渍的物料使用专用的中性洗洁精清洗。
- 2、振动给料机的轴承清洗一般有两种方法，煤油清洗法和热油清洗法：煤油清洗法首先将拆卸下的轴承在油中浸泡5-10分钟后取出，两只手分别抓住内外环转动使风干的油脂和锈膏脱落，然后将轴承放入干净的煤油中，用毛刷把各个缝隙中的污渍清洗干净，再在汽油里重复洗一次，拿出来放在干净的纸上，振动给料机轴承的一次清洗完成。热油清洗法利用的是锈膏和风干的油脂在100--200 高温下会融化的原理，清洗时候用钳子将轴承夹住放入100--200 的机油中进行多次摇晃，使轴承上的脏物基本流出，个别地方用毛刷清理。
- 3、如果振动给料机轴承的滚珠和珠架能拆卸，最好拆卸下来清理。对于不能拆卸的轴承，可以采用淋

油或者有枪喷射的方法进行清理。需注意，轴承的清洗不能采用锋利的刀具强行剥刮。

## 电动给料机的组装步骤

小编为大家讲述电动给料机的组装步骤：

- 1、确认组装零件的数量，检查组装零件有无损伤。
- 2、清洗分解下来的零件。
- 3、如果装有压盖密封和垫圈，请把它装到侧板上。
- 4、把滚柱轴承的外圈装在侧板（轴承座）上，把轴承的内圈装在轴上。
- 5、把反驱动侧侧板安装在机壳上，用螺钉轻轻地紧一下。
- 6、装上锥形销，用螺栓紧固好。
- 7、转子由机壳的驱动侧插入机壳，电磁振动给料机，插入时不可撬动机壳。
- 8、按照间隔块、止推滚珠轴承，锁紧套筒的顺序，振动给料机厂家直销，依次把它们安装好。
- 9、装上锁紧螺栓，并用定位螺钉固定好。
- 10、装上止动垫圈，紧固止动螺母，把止动垫圈的突出部分折入止动螺母的槽内。
- 12、装上锥形销，用螺栓紧固住。
- 13、安装轴承盖。
- 14、用手把转子转动数圈，确认转子能够轻快的回转。
- 15、测定间隙。
- 16、装好压盖。

振动给料机-华良机电设备-振动给料机厂家直销由潍坊市华良机电设备有限公司提供。潍坊市华良机电设备有限公司（[www.hualiangjidian.com](http://www.hualiangjidian.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华良机电设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市潍城区青年路1513号，联系人：杨经理。