

# 精雕机回收 星辰再生资源 二手五金精雕机回收

产品名称	精雕机回收 星辰再生资源 二手五金精雕机回收
公司名称	东莞市莞城星辰再生资源回收服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道东正社区运河东三路62号
联系电话	13688912593

## 产品详情

精雕机：顾名思义。就是可以精jing确雕、也可铣，雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率，床身承受力，同时保持主轴的高速，更重要的是精度很高。精雕机z轴失控（扎刀）的原因有：1.控制卡松动或故障；2.静电干扰；3.轴电机线故障；4.文件路径有误；5.变频器干扰；6.电脑系统有问题或有病毒；7.z轴电机功率不够，二手五金精雕机回收，联轴节松动；8.Z轴驱动器的电流过小，或信号线接错。

精雕机和雕刻机、雕铣机、加工中心（电脑锣）在外观结构上都非常类似，精度：三者的精度差不多。从加工尺寸上讲：工作台面积可以比较好的反应这个。国内加工中心（电脑锣）最zui小的工作台面积（单位mm，下同）在830\*500（850机）；精雕机的最zui大的工作台面积在700\*620（750机），最zui小的是450\*450（400机）；雕刻机一般不会超过450\*450，常见的是45\*270（250机）。

高速精雕机是数控机床的一种，是很多加工企业里不可缺少的加工设备之一，但是很多人对于怎么选到一台好的高速精雕机没有什么概念，数控精雕机回收，选择时应该注意哪些细节？

一、半闭式外罩，外循环式切削油加工方式，模具精雕机回收，配备有渣屑收集箱，确伽加工场地干净、整洁；

二、开放式软件接口，可兼容MaterCAM. ArtCAM，精雕机回收，Cimation，Pro-E、UG，AutoCAD、精雕等设计软件，操作简单，应用广泛。

精雕机回收-星辰再生资源-二手五金精雕机回收由东莞市莞城星辰再生资源回收服务部提供。东莞市莞城星辰再生资源回收服务部（[www.xingchenhs.com/](http://www.xingchenhs.com/)）是一家专业从事“回收精雕机、回收火花机、回收冲床、回收注塑机、回收模具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇

于参与市场的良性竞争，使“星辰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使星辰再生资源在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！