

油烟净化器 伟硕涂装设备 油烟净化器厂

产品名称	油烟净化器 伟硕涂装设备 油烟净化器厂
公司名称	沧州伟硕涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州青县
联系电话	13931729710

产品详情

本产品技术特点

- 设备外表及主要结构材料经腐蚀处理，使用寿命较长。
- 静电（电子式）油烟净化器便于用户选择，安装和使用。
- 净化电场采用串联式多元组合方法，可效捕集不同粒径的油烟粒子，净化效率极高
- 高频开关电源控制系统体积小，能耗低，油烟净化器，重量轻，并可自动调节电场的强度能，使电场电流不随电场使用中的恶劣条件发生变化而改变，独特的自适应控制输出和恒流特性，确保油烟净化设备在长期运行中，始终保持较高的净化率
- 高频电源之控制系统具有过流过压自动保护特性和火花抑制，油烟净化器公司，自动跟踪功能，油烟净化器出售，无二的强短路特性可
以确保设备的运行安全。
- 设备中各个模组及串联净化单元可以灵活组合，根据不同的净化要求，模组及净化单元数量可以做适应性调整，从而降低用户的使用成本。
- 设备主体采用积木搭接方式，各净化单元采用分体抽屉式设计，拆装自由，清洗方便。

· 电触点采用内高压精密绝缘材料及内嵌式结构设计，不会引起露电，爬电现象，保证了设备安全运行。

油烟净化器常见故障:净化器在使用过程中，出现间歇性的劈啪声，这是油烟中的水与净化器中的高压静电相遇发出的声音，这不是故障。当劈啪声不断，极板间拉出耀眼的电弧光时，有两种情况

油烟净化器常见故障:净化器在使用过程中，出现间歇性的劈啪声，这是油烟中的水与净化器中的高压静电相遇发出的声音，这不是故障。当劈啪声不断，极板间拉出耀眼的电弧光时，有两种情况

：一是极板变形间距发生变化或极板框上有积水；二是电源电压过高。净化器不工作：一是电源电器烧毁；二是清洗后没连接好高压连接线或极板间距太近而短路。 处理办法：
一是校正极板间距均匀，消除积水；二是连接好高压连接线。注意事项若因高压电源电路出故障，不得擅自处理，非电器维修人员不得开启电源箱。应及时通知安装公司或售后服务部，安装公司或售后服务部会立即派技术人员到现场维修处理。用户在维护时必须切断电源(因电源箱内电压高达12000~15000伏)，油烟净化器厂，放掉机箱内残存的高压净电，以免被击伤。

油烟净化器维修

油烟净化器常见故障检查

静电式：

1、排出大量的浓烟，一般原因有：

- (1) 净化器的机芯及过滤网未及时清洗，使内部油垢淤积堵塞。
- (2) 处理风量不足，使净化器长期处于高浓度油烟之中。
- (3) 整机机芯绝缘子，电极系统损坏。

2、电场内有啪啪声音，一般原因有：

- (1) 电场中有异物。
- (2) 电场与壳体之间距离太近。
- (3) 电场极性接反。

油烟净化器的保养和维护

- 1、定期排出油烟净化器的油污。
- 2、定期进行油烟净化器清洗，否则会堵塞，特别是静电式很有可能会引起触电和引发火灾等安全问题。
- 3、设备长期闲置时，需清洗干净，保证净化器处于干燥通风良好的环境。

油烟净化器-伟硕涂装设备-油烟净化器厂由沧州伟硕涂装设备有限公司提供。油烟净化器-伟硕涂装设备-油烟净化器厂是沧州伟硕涂装设备有限公司（www.czweishuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。