

# 无油空压机 阿斯顿 无油空压机生产厂家

产品名称	无油空压机 阿斯顿 无油空压机生产厂家
公司名称	苏州阿斯顿压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区迎春南路94-3号
联系电话	15651111969

## 产品详情

### 如何选择空压机储气罐

如今市场上的储气罐品牌很杂，由于对此类产品的安全系数要求很高，为了保证能够安全而放心的使用，所以对储气罐的选择起到至关重要的作用，现在将如何选择和购买安全而放心的空压机储气罐作如下简单说明：

#### 一、应选择知名品牌的产品。

这些企业的产品不但严格执行《钢制压力容器》标准，而且还形成自己的企业标准，同时这些企业的产品生产设备先进，生产过程管理严格，使用的原材料质量好。虽然这些企业的产品价格可能相对贵一点，但使用时能保证产品，用起来放心。另外，通过多种质量体系认证的企业生产的产品也是shou选。

#### 二、看外观。

产品的外观反映了一个其档次和价值，只有正规有实力的厂家才有先进的设备保证和良好的质量保证体系来保证商品外观的档次。一个品质优良的储气罐商标就非常明显，在离储气罐50米外都能清晰知道该储气罐的品牌。走近储气罐，罐体本身色泽光亮、表面处理均匀，焊缝平整、线条清晰，所以最hao购买新生产的产品。

#### 三、看产品铭牌。

在铭牌上应注明生产企业、监检单位的名称和生产日期，在铭牌的右上角是否有监检单位印zhang，并且，在铭牌上必须注明产品的编号、重量、容积大小、所承受的最g压力和工作压力以及水压测试的压力，还需要标明该储气罐的介质，在整个罐体的铭牌正下方必须有产品的钢印号，无油空压机生产厂家，而且该钢印号和铭牌上的编号必须一致，如果发现两个编号不一致，请不要购买。

#### 四、看质量保证书。

按国家相关规定，每台储气罐出厂都必须配有质量保证书一本，质量保证书是证明该储气罐合格的重要证明，如果没有质量保证书，即使价格再低廉的储气罐，但为了保证使用安全，请使用者不要购买。

## 五、看制造企业的资质。

一个有实力的品牌企业，所拥有的资质和荣誉不是一般普通的企业能够相比的。有一些小企业虽然有压力容器的制造许可证，但整体设备陈旧，管理不是很规范，所生产出来的储气罐容易存在安全的隐患，所以一般用户要购买，最好能更全面的了解该企业的各方面资质，以免出现不必要的麻烦。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

## 空压机润滑解析

润滑有三种状态：全膜润滑、边界润滑、混合润滑。它们是三种不同状态，但是都依靠润滑油来润滑抗磨。

润滑是设备维护保养中经常遇到的问题，但是到底什么是润滑？说到润滑，我们脑子里出现的场景也许只是把油或者油脂涂到机械摩擦面，减少摩擦。虽然这个概念没错，但只是润滑的一个方面。

许多物质可以用于润滑，最常见的是润滑油（液态油）和润滑脂（常温下一般是膏状），润滑脂和润滑油相比较稠，是因为润滑脂在润滑油的基础上使用了稠化剂。用于润滑的油类可以是取自石油的矿物油，也可以是人工化学合成的油类，还有植物油、动物油也可以作为润滑油。

现在用的润滑油、润滑脂主要是来自于石油或者合成油，在没有加入添加剂和稠化剂之前的油我们称为基础油，是润滑油的主要成分。基础油本身已经具有润滑性，无油空压机公司，但是为了优化基础油的总体性能，我们又加入一些添加剂。矿物油可以满足普通的工业润滑要求，因此目前的油品90%以上都是基于矿物油。合成油的性能更好，使用植物油则主要出于环保考虑。

添加剂可以优化基础油的性能，对不好的性质进行抑制，增强有利的性能，甚至赋予基础油一些新性能。但是添加剂不是越多越好，因为添加剂属于化学物质，各种添加剂之间要在类别和比例上搭配合理才能起到预期的效果。此外，添加剂的数量还要考虑使用的场合，例如汽车发动机的润滑油（机油）需要较好的清净分散作用，无油空压机厂家，清除发动机里的积碳和烟灰，重负荷机械使用的润滑油里则可能加入了极压添加剂，以增加抗磨能力。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

夏天高温炎热，常常会引起阿斯顿空压机的高温故障。同时，对于变频控制的空气压力来说，无油空压机，也很容易会引起阿斯顿空压机变频器的高温问题。变频器的高温问题不仅会影响其正常的性能，也会影响其使用寿命。

变频器若发生故障问题，还会影响到整个空压系统的工作运行。针对空压机变频器的过热问题，总结了常见的原因及解决措施。

## 使用环境温度过高

如果环境温度过高，会导致变频器内部的元器件温度过高，为保护变频器内部电路，此时变频器会报警停机。

降低使用环境的温度，可加装风扇或用水冲刷地面。

## 通风不良

如变频器本身的风道堵塞，或控制柜的风道被阻塞时，会影响变频器内部的散热，导致变频器过热报警。

定期检修变频器，清除其风道的垃圾，顺畅风道。

## 冷却风扇卡阻或损坏

变频器的冷却风扇不能正常工作时，大量的热会积聚在变频器的内部散不出去。

对变频器的冷却风扇进行检修，损坏时更换。

## 负载过重

当变频器所带负载过重时，会产生过大的电流产生大量的热量，有时变频器也会过热报警。

减少负载或增加变频器的容量。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

无油空压机-阿斯顿-无油空压机生产厂家由苏州阿斯顿压缩机有限公司提供。苏州阿斯顿压缩机有限公司（Asidun.net）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！