

祥瑞重工 销售圆形电磁吸盘 圆形电磁吸盘

产品名称	祥瑞重工 销售圆形电磁吸盘 圆形电磁吸盘
公司名称	山东祥瑞重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流镇
联系电话	18888250111

产品详情

电磁吸盘无吸力怎么知道怎么解决

怎样寻找和排除电磁吸盘无磁力?

打开机床配电箱，销售圆形电磁吸盘，用试电笔在熔断器两端验电，再用万用表交流500V档测量电源电压为380V。断开总电源开关，检查交流接触器是否有机卡死现象，摘掉接触器线圈导线各一根，用万用表电阻档测量线圈两端电阻，表针指示正常，证明线圈良好。

接好线圈导线，拆下欠电压继电器外壳，圆形电磁吸盘，测量线圈两端电阻，圆形电磁吸盘价格，表针仍指示正常，说明欠电压继电器线圈也未断路，再检查继电器有无机械卡死现象。然后合上部电源开关，用万用表交流档测量变压器副边电压为135V，改换直流档测量整流二极管两端电压，正常情况下，桥式整流输出的直流电压应为110V，此时无电压输出。断开总电源开关，用万用表电阻档分别测量四个整流二极管，发现其中两个管子有问题。焊开连接二极管的导线，拆下二极管，再次进行测量检查，证明管子已经击穿。更换两个新的二极管，圆形电磁吸盘厂家，接好导线，检查焊接是否牢固。

合上总电源开关，用万用表直流档测量整流二极管两端，有电压指示，其电压值为110V。操作者按下与电磁吸盘配套的响应的机床电源开关，起动电磁吸盘开关，工件能够吸合，故障已经排除。如果您不会排除电磁吸盘的无磁力。

电磁吸盘可以吸不锈钢吗？

在随着机械行业的不断发展，电磁吸盘又进一步的走入到机械行业的视线。随着机械行业的不断发展，电磁吸盘的应用领域越来越广泛，但是随着电磁吸盘被吸工件的问题就来了，电磁吸盘可以吸不锈钢吗？

电磁吸盘可以吸不锈钢吗？是不可行的。电磁吸盘是吸导磁性材料的，能吸住进行更强力的高精

度加工。铁就是导磁性材料，所以电磁吸盘能吸住进行加工和生产。那什么是不导磁性材料了？就如不锈钢，它就是不导磁性材料，所以电磁吸盘，不能吸住进行加工。不导磁性材料还有铜，铝等。这些都是不导磁性材料所以电磁吸盘不能吸住进行高强力的精密加工。

电磁吸盘的结构有那些？

随着工业机械的不断发展，我们在平时的工作中，经常会应用到一些电磁吸盘，不知道大家对强力电磁吸盘的内部的结构构造有多少了解呢？

1.产品的外观。强力电磁吸盘的主要组成问题面板，底座，外引线及护套管，这是从外观可以看到的。首先，面板应该是形状规则的，上表面应该平整，不允许有凹坑或者凸点，更不允许有其它缺材。要做好这点，生产厂家必须选择优质的原材料，如果是小市场的边角料，肯定避免不了缺材，有些人可能会把缺材放到面板与底座的结合面，所以在选择生产厂家的时，一定要选择正规的大企业。

2.强力电磁吸盘的核心部件-线圈。现在市场上广为流行的是铝线的线圈，因而价格有些比较低。但是强力电磁吸盘刚被研发出来时，都是铜线圈的，不方而喻，铜线包的质量肯定比铝线的要好。不过，铜线的质量和铝的质量好坏也直接影响到产品质量。所以好地出好果，判断好坏，这也应该是一个因素。

祥瑞重工(图)-销售圆形电磁吸盘-圆形电磁吸盘由山东祥瑞重工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东祥瑞重工机械有限公司（www.sdxrqz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!