

# 1206普绿贴片led灯珠0.06W

产品名称	1206普绿贴片led灯珠0.06W
公司名称	深圳市拓展光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TZ TuoZhan 发光颜色:绿色 规格:1206
公司地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗工业区宝田一路369号三楼西面、五楼
联系电话	86 0755 29632541 18938907186

## 产品详情

一般来说，1206普绿贴片led灯珠0.06W失效变色会有好几种原因造成：

### 一、封装胶中残留外来异物

失效灯珠往往外观呈现局部变色发黑，揭开封装胶，你会发现有一个黑色异物夹杂在封装胶内，用扫描电镜及能谱仪对异物进行成分分析，一般齐主要成分为铝(Al)、碳(C)、氧(O)元素，还含有少量的杂质，结合用户反馈的失效背景可知，这类异物往往是在封装过程中引入的。

### 二、封装胶受化学物质侵蚀发生胶体变色

这类失效品往往是玻璃光管灯，其内部的LED灯带是用单组份固化硅橡胶粘结在玻璃管上的，固胶部位灯带上的LED灯珠程发黄变暗现象。失效灯珠封装胶的材质为硅橡胶，测试封装胶的元素成分时，发现其比正常灯珠封装胶成分多检出了硫(S)元素，这是由于封装胶因发生硫化交联导致其热分解温度升高的现象最终导致灯珠失效变色。